
OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2014 Rhif 694 (Cy. 75)

AER GLÂN, CYMRU

**Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg
(Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014**

<i>Gwnaed</i> - - - -	<i>12 Mawrth 2014</i>
<i>Gosodwyd gerbron Cynulliad</i>	
<i>Cenedlaethol Cymru</i> - -	<i>18 Mawrth 2014</i>
<i>Yn dod i rym</i> - -	<i>11 Ebrill 2014</i>

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glân 1993(1) ac a freiniwyd bellach yng Ngweinidogion Cymru(2) i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r lleoedd tân a esemptir gan y Gorchymyn hwn i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014, a daw i rym ar 11 Ebrill 2014.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Lleoedd tân a esemptir rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993

2. Mae'r lleoedd tân a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, wedi eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

Dirymu

3. Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013(3).

(1) 1993 p.11.

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999, ac Atodlen 1 iddo (O.S. 1999/672). Mae'r swyddogaethau hynny, bellach, yn arferadwy gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.

(3) O.S. 2013/561 (Cy. 64).

Statws *This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.*

12 Mawrth 2014

Alun Davies
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, un o
Weinidogion Cymru

YR ATODLEN

Erthygl 2

LLEOEDD TÂN SY'N ESEMPT

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau'r 18i a'r 60i. Gweithgynhrychir gan Jetmaster Fires Ltd., Unit 2, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "Part No 106870 Issue No. 1" dyddiedig Chwefror 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Part No 106872 Issue No.1" dyddiedig Mai 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Aarrow Signature 5 SC, yr Aarrow Ecoburn 5 SC, yr Hamlet Solution 5 SC a'r Villager Espirit 5 SC. Gweithgynhrychir gan Arada Ltd., The Fire Works, Millwey Industrial Estate, Axminster, Devon, EX13 5HU.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Rev 02" dyddiedig Ebrill 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle caeedig a 50 mm o'r safle llwyr agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Acquisitions Bloomsbury 5kW. Gweithgynhrychir gan Esse Engineering Ltd., Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "01/12(PP)" dyddiedig Ionawr 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Acquisitions Cannonbury 4 a 5. Gweithgynhrychir gan Esse Engineering Ltd.,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "v71 of 09/11/2010" dyddiedig 09/11/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.		
Stof yr ACR Astwood Multifuel AW1MF. Gweithgynhyrchir gan ACR Heat Products Ltd., Unit 1, Weston Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AW1MF 0101 Version 3" dyddiedig 28/01/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal lifer y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 12mm yn agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed yr Aduro 3D, 8D, 10D, 11D a'r Asgård 1D, 2D a 7D. Gweithgynhyrchir gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pexex1001/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Aduro 9D. Gweithgynhyrchir gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1002/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Yr Alberg 7. Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd., Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL03A Version 1.4" dyddiedig 21/12/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed yr Alpha I, rhif y model: AL905-SE. Gweithgynhrychir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF277-SE/UK-NI-ROI/V2D.18-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y prif reolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Alpha II, rhif y model: AL907-SE. Gweithgynhrychir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AL907-SE/UK-NI-ROI/V3-D.14-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored, ac agorfa o 70mm i'r drws â sêl raff i ganiatáu llif cyson o aer.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri nweyddio yr Angus Orlingo 200 18kW, 25kW, 40kW, 60kW a 80kW. Gweithgynhrychir gan Eko-Vimar Orlandi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV-20111002" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler Angus Orligno 500 7-25kW. Gweithgynhrychir gan Eko-Vimar Orlandi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV 20121003" dyddiedig 03/10/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri nweiddio yr Angus Super 18, 25, 40, 60 a 80kW. Gweithgynhrychir gan Eko-Vimar Orlandi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV-20111001" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Apollo 8. Gweithgynhrychir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH8K Apollo – V2" dyddiedig 31/10/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 40mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Arimax Bio 300kW, yr Arimax Bio 400kW a'r Arimax Bio 500kW. Gweithgynhrychir gan Artierm Oy. Kimmo, Kantalainen, PO Box 59, Fin - 43101, Saarijärvi, Y Ffindir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Arimax Bio 120-3000kW" dyddiedig 30/03/2010.	Pelenni coed 6-8mm sy'n cynnwys llai na 10% o leithder ⁽¹⁾ .
Stof pelenni yr Ariterm Ekerum 6kW a stof pelenni y Neptuni 6kW. Gweithgynhrychir gan Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.2" dyddiedig 15/12/2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof pelenni yr Ariterm Mysinge 6kW. Gweithgynhrychir gan Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.1" dyddiedig 15/12/2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler yr Ashwell Green-Tec 150.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.	gt150/101 Version 1.2” dyddiedig Mehefin 2009.	
Boeler yr Ashwell Green-Tec 195. Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “ASH-gt195/102 Version 1.2” dyddiedig Mehefin 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler yr Ashwell Green-Tec 300. Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “ASH-gt300/103 Version 1.2” dyddiedig Mehefin 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Avalon 4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINAV04 Rev C” dyddiedig 13/06/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Avalon 5 Slimline. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINAVS05 Rev C” dyddiedig 13/06/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Avalon 6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINAVA06 Rev C” dyddiedig 13/06/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Avalon Compact 5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	“JINAVC05 Rev C” dyddiedig 13/06/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	
Stof yr Avalon Slimline 8. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINAVS08 Rev B” dyddiedig 27/06/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Offeryn mewnosod y Barbas Cuatro-3 57. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Cyfarwyddiadau gosod a llawlyfr cynnal blynyddol y Barbas Cuatro-3 57, sydd â'r cyfeirnod “01-333659”, dyddiedig 15/06/2013, a chyfarwyddiadau defnyddio a llawlyfr cynnal y Barbas Cuatro-3 57, sydd â'r cyfeirnod “01-333655”, dyddiedig 15/06/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â llithren aer wedi ei hailgynllunio sydd yn cael yr effaith gyfatebol â chael safle caeedig o leiaf 23.5cm ar yr offeryn prototep a brofwyd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Offeryn mewnosod y Barbas Cuatro-3 75. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Cyfarwyddiadau gosod a llawlyfr cynnal blynyddol y Barbas Cuatro-3 75, sydd â'r cyfeirnod “01-333861”, dyddiedig 15/06/2013, a chyfarwyddiadau defnyddio a llawlyfr cynnal y Barbas Cuatro-3 75, sydd â'r cyfeirnod “01-333855”, dyddiedig 15/06/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Offeryn mewnosod y Barbas Cuatro-3 90.	Cyfarwyddiadau gosod a llawlyfr cynnal blynyddol y	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Barbas Cuatro-3 90, sydd â'r cyfeirnod "01-332965", dyddiedig 15/06/2013, a chyfarwyddiadau defnyddio a llawlyfr cynnal y Barbas Cuatro-3 90, sydd â'r cyfeirnod "01-332875", dyddiedig 10/06/2013.	
Gwresogydd llosgi coed ar gyfer ystafell y Barbas ECO 40, 5kW. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r ECO 40, sydd â'r cyfeirnod "Version 01-327332", dyddiedig Hydref 2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Barbas ECO 52. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "02 - 327332" dyddiedig Mawrth 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed fewnosod y Barbas Unilux 3-40, 5kW. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r Unilux - 3 40, sydd â'r cyfeirnod "Version 01 - 326587", dyddiedig Awst 2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Barbas Unilux 3-52. Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "03 - 326587" dyddiedig Mawrth 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Baxi Bioflo. Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "720574401" dyddiedig 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a chynnal sydd	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Str. 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, Awstria.	â'r cyfeirnod "720574501" dyddiedig 2010.	
Stofiau amltanwydd y Be Modern Monroe 5, y Monroe 5, y Be Modern Monterrey 5, y Monterrey 5 a'r York Midi. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OCT10/GB" dyddiedig 06/10/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Be Modern Monterrey 7, y Monterrey 7, y Be Modern Monroe 7 a'r Monroe 7. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OCT10/GB" dyddiedig 06/10/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 22 - 49 (allbwn 49kW). Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd., sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", ac sydd â'r cyfeirnod "WELBinderManualrev0.doc, revision 0", dyddiedig 17/05/2005.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 80 – 175 (allbwn 75 - 149kW), ynghyd â modelau seiclun ZA 80 - 175. Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd., sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", ac sydd â'r cyfeirnod "WELBinderManualrev0.doc, revision 0", dyddiedig 17/05/2005.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 130 - 250 (allbwn 185 - 230kW), 200-350 (allbwn 250-300kW), 400-600 (allbwn 350-500kW), 640-850 (allbwn 650-840kW), â seiclôn (model math ZA). Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd., sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", ac sydd â'r cyfeirnod "WELBinderManualrev0.doc, revision 0", dyddiedig 17/05/2005.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1000 (allbwn 1200kW) ag amlseiclôn (model MZA). Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd., sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", ac sydd â'r cyfeirnod "WELBinderManualrev0.doc, revision 0", dyddiedig 17/05/2005.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1200-1650 gydag amlseiclôn model Binder MZA a thanio awtomatig. Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd. ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 July Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15/07/2009.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1800-2300 gydag amlseiclôn model Binder MZA a thanio awtomatig. Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd. ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 July Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15/07/2009.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, model RRK 2500-3000 gydag amlseiclôn model Binder MZA a thanio awtomatig. Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Ltd. ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 July Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15/07/2009.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Biomatic +20. Gweithgynhyrchir gan Aritem, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-07229-11.1" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Biomatic +20 light a boeler y Biomatic +20 ultra light. Gweithgynhyrchir gan Aritem, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-07229-11.2" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Biomatic +40. Gweithgynhyrchir gan Aritem, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-06765-11.1" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Biomatic +40 light a boeler y Biomatic +40 ultra light. Gweithgynhyrchir gan Aritem, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-06765-11.2" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Biomatic 220 a 250 a ffitiwyd ag ymwahanydd seiclön Zyklovent 220-250. Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Straße 22, A-1230 Wien, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Bedienungsanleitung Englisch v.2.0 doc", dyddiedig Ebrill 2005.	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd ⁽¹⁾ .
Y Biomatic 300, 350, 400 a 500 a ffitiwyd ag ymwahanydd seiclön Zyklovent 300-500. Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Straße 22, A-1230 Wien, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc", dyddiedig Ebrill 2005.	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd ⁽¹⁾ .
Stof y Boru 4.9kW. Gweithgynhyrchir gan Righpur Ltd., T/A Boru Stoves, The Hive, Ballydine, Gooldscross, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BFF010" dyddiedig 26/01/2011. Rhaid i'r rheolyddion aer fod wedi eu gosod fel na fydd modd eu cau y tu hwnt i'r pwyntiau a ganlyn: — Y prif lithren aer: 2mm; — Y llithren aer eilaidd: 2mm; — Y llithren aer drydyddol: 30%.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y BST83X. Gweithgynhyrchir gan Hebei Chida Manufacture and Trade Co Ltd., No. B2305, Times Ark Building, 36 Guang'an Street, Shijiazhuang, 050011, Tsieina.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "1.01" dyddiedig Gorffennaf 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Burley Brampton 8kW. Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd., Lands' End	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/10" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.		
Stof y Burley Debdale 4kW. Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd., Lands' End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/10" dyddiedig Hydref 2011. Rhaid i radiws y twll mewnfa aer fod yn 19mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Burley Hollywell SE. Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd., Lands' End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/05" dyddiedig Ionawr 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phlât aer sy'n atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau'n fwy na 17mm neu agor yn fwy na 45mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffwrn Pizza Fasnachol Fawr y Bushman. Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LCOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffwrn Pizza Ddomestig Fawr y Bushman. Gweithgynhyrchir gan, Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LDOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffwrn Pizza Fasnachol Ganolig y Bushman. Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MCOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ffwrn Pizza Ddomestig Ganolig y Bushman. Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MDOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffwrn Pizza Fasnachol Fach y Bushman. Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SCOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffwrn Pizza Ddomestig Fach y Bushman. Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd., PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SDOINST" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Camelot 4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAM04 Rev B" dyddiedig 24/04/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Camelot 5 Compact. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAC05 Rev B" dyddiedig 14/06/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof y Camelot 5 Slimline. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAS05 Rev B" dyddiedig 15/06/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Camelot 6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAM06 Rev B" dyddiedig 24/04/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Camelot Slimline 8. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAS08 Rev B" dyddiedig 27/06/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Carillon 4:3 a'r Carillon 16:9 Crystal. Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196755-Rev.09" dyddiedig 22/12/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Carron Dante SE. Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd., Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BHC401-406" dyddiedig 12/01/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal yr agorfeydd rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 14mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Carron. Gweithgynhyrchir gan Jig UK Ltd., Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath,	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod '91-62351', dyddiedig Gorffennaf 2009.	Boncyffion coed sych ac wedi eu hollti, ac y mae eu hyd yn 23cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.		
Stof y Carron SE. Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd., Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BHC501-506" dyddiedig 12/01/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal yr agorfeydd rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 3mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Carron 11kW SE. Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd., Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Carron 11kW Stove model September 2012 (Smoke Exempt)". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag addasiad i'r rheolydd aer eilaidd i'w rwystro rhag cau y tu hwnt i 4mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof rydd-sefyll llosgi coed y Cast Tec Arbeia Juno. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Juno & Vulcan Issue 01" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 7mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed fewnosod y Cast Tec Arbeia Titus. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Trajan & Titus Issue 01" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed fewnosod y Cast Tec Arbeia Trajan.	Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Trajan & Titus Issue 01" dyddiedig Mehefin 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwllion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof rydd-sefyll llosgi coed y Cast Tec Arbeia Vulcan. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Juno & Vulcan Issue 01" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y CB800 Skagen. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHCE08 revE" dyddiedig 06/12/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHCE08SCK revB" dyddiedig 06/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phecyn ardal rheoli mwg JHCE0801.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Charnwood C-Four. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CFOUR V1" dyddiedig Awst 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Charnwood C-Five. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "C-series v2" dyddiedig Medi 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 58mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Charnwood C-Six.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ref. C-4	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	C-6 v1” dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 58mm agored.	
Stof llosgi coed y Charnwood C-Seven. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “C-series v2” dyddiedig Medi 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 64mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Charnwood C-Eight. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “C-series v2” dyddiedig Medi 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 64mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Charnwood Country 4. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau addasu sydd â'r cyfeirnod “TIS.95” dyddiedig Ionawr 2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Country 4 MKII” dyddiedig Ionawr 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phegyn lleihau mwg y gweithgynhyrchydd i gadw agoriad lleiaf y mewnfeydd aer eilaidd yn agored ar leiafswm o 21mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Charnwood Cove 1SR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	cyfeirnod "COVE1SR01.10 Issue A". Rhaid addasu'r rheolydd aer fel na fydd modd ei gau y tu hwnt i'r pwynt a gyrhaeddir pan fo'r rheolydd aer wedi ei wthio i mewn 15mm o'r safle llwyr agored.	
Y Charnwood Island 1. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/AY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Charnwood Island 2. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/BY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Charnwood Island 3. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/CY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Charnwood Tor.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "Tor 02.10 Issue A".	
Y Charnwood Tor Pico. Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd., Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Tor & Tor Pico 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau Cyfres y Chesneys 4 (4.6kW): Flatford 4, Hampstead 4, Alpine 4 a werthir hefyd fel: Sunbeam 4, Dakota 4, Providence 4, Pacific 4 a werthir hefyd fel: Milan 4, Murano 4, Apollo 4; Chelsea 4 a werthir hefyd fel: Wellington 4, Guernsey 4, Belgravia 4. Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW1 14ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer cyfres y Chesneys 4 sydd â'r cyfeirnod "CH4K-V4" dyddiedig 07/12/2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal cau'r rheolydd aer y tu hwnt i'r safle 34mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau Cyfres y Chesneys 6 (7kW): Flatford 6, Petworth 6, Barrington 6, Hampstead 6, Alpine 6 a werthir hefyd fel: Sunbeam 6, Dakota 6, Providence 6, Chelsea 6 a werthir hefyd fel: Wellington 6, Guernsey 6, Belgravia 6. Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW1 14ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer cyfres y Chesneys 6 sydd â'r cyfeirnod "CH6K-V4" dyddiedig 07/12/2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed Classic, modelau 25, 35, 40, 49 a 60.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd ar gyfer Classic Pellet Boilers, sydd â'r cyfeirnod "No. 22, Pellet	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A- 4952, Weng, Awstria.	Boilers, Type Classic 25, 31, 35, 40, 49, 60, reference BA Classic 25L-60L Nr 21 0508".	
Gwresogyddion aer y Clean Air Systems CAS 200, 400 a 600 a fwydir â llaw. Gweithgynhyrchir gan Inventair Ltd., Lancaster Road, Carnaby Industrial Estate, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY.	Y llawlyfr ar gyfer yr amrediad o wresogyddion aer CAS a dannir â llaw, sydd â'r cyfeirnod "24600H version 1", dyddiedig Ionawr 2011.	Coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu dorbreunau sglodfwrdd ⁽¹⁾ .
Gwresogydd aer a seiclun y Clean Air Systems CAS 300 Max. Gweithgynhyrchir gan Inventair Ltd., Lancaster Road, Carnaby Industrial Estate, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY.	Y llawlyfr ar gyfer yr amrediad o wresogyddion aer CAS 300 Max, sydd â'r cyfeirnod "300A version 1", dyddiedig Ionawr 2011.	Sglodion neu flawd llif coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu sglodfwrdd ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Cleanburn CB900 Inset a'r Cleanburn CB900 Sonderskoven Inset. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHON09 Slider Stop Rev A" dyddiedig 17/01/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHON09 Rev F" dyddiedig 24/01/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Cleanburn R4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR04 Rev E" dyddiedig 02/12/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR04SCK revB" dyddiedig 05/12/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn ardal rheoli mwg JCLR0401.	
Stof fewnosod y Cleanburn R5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR05 Rev B" dyddiedig 10/12/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn ardal rheoli mwg JCLR0501.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Cleanburn R6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR06 Rev B" dyddiedig 10/12/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn ardal rheoli mwg JCLR0501.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Cleanburn Sonderskoven 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHON05 Rev B" dyddiedig 04/10/2012. Rhaid i'r plât falfiau a amrywir gan y rheolydd aer eilaidd gynnwys chwe thwll 5mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Clearburn Junior SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JRSE Issue 1" dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	
Stofiau llosgi coed y Clearview Pioneer 400, y Solution 400 a'r Pioneer Oven. Gweithgynhyrchir gan Clearview Stoves, More Works, Bishops Castle, Shropshire, SY9 5HH.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y teitl "Operating Instructions Clearview Vision/Vision Inset/Pioneer & Solution", ac sydd â'r cyfeirnod "V1/42", a'r stamp a'r llofnod "Smoke Control", dyddiedig 01/07/2006. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop gwrth-ymyrraeth mecanyddol ar y llithrenaer/y damper.	Boncyffion coed wedi eu hawyrsychu ⁽¹⁾ .
Ffwrn pizza awtomatig a wneir o garreg ac sy'n llosgi tân coed, y CLM Vesuvio 400kW. Gelwid yn flaenorol yn ffwrn pizza awtomatig y Vesuvio 400kW a weithgynhyrchwyd gan CLM srl, Via I Maggio 35, 31043, Fontanelle (Treviso), Yr Eidal, ac a weithgynhyrchir bellach gan CLM Bakery System srl, Via Monteli, 3 - 33092 Meduno (PN), Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual English Review 2.1" dyddiedig 25/07/2013.	Briciau 'CalorPan' sy'n 100% ffawydden, croestoriad siâp wythongl, hyd 260-300mm, lled ac uchder 75-90mm a weithgynhyrchir o flawd llif ffawydden sych neu 'Eden Beech Wood Briquettes' sy'n silindraidd, hyd 247-273mm, diamedr 95mm ac a weithgynhyrchir o flawd llif ffawydden sych ⁽¹⁾ .
Y Contura 510, 520T, 550, 550A, 550W, 560T, 560K, 570, 580, 585, 590, a'r Contura T. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IAV SE/EX 0726-6 611821" a'r cyfarwyddyd tanio, sydd â'r cyfeirnod "BAV SA/EX 0717-2 611820". Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer i rwystro'i chau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Coed sych nas triniwyd, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed y Contura 556. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr defnyddiwr sydd â'r cyfeirnod "611 820 BAV C500 SE/EX - 6" dyddiedig 20/10/2011, y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "811116 IAV SE-EX C556 - 2" dyddiedig 14/11/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB - 3" dyddiedig Awst 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y fent rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Contura 580W. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IAV SE/EX 0740-1 511911". Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Coed sych nas triniwyd, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Contura 586. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr defnyddiwr sydd â'r cyfeirnod "611 820 BAV C500 SE/EX - 6" dyddiedig 20/10/2011, y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "811117 IAV SE-EX C586 -2" dyddiedig 15/11/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB - 3" dyddiedig Awst 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y fent rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Contura 750, 750A, a 780. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811064 BAV SE-EX C750/780-1". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y fent rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 28% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Contura 810, Contura 820 T, Contura 850, Contura 860 T a'r Contura 880. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811118 BAV SE-EX C800-1" dyddiedig 28/06/2011 a'r cyfarwyddiadau gweithredu atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB-2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 38% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Contura i4 FS Classic a'r Contura i4 FS Modern. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811164 BAV C i4 SE-EX-1" dyddiedig 03/02/2012, y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "811191 IAV Ci4 FS GB-1" dyddiedig 03/06/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB - 4" dyddiedig Awst 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y fent rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Contura i4 Modern a'r Contura i4 Classic.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811136 BAV C i4 GB-1" dyddiedig 04/07/2011 a'r cyfarwyddiadau gweithredu	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB-2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 28% agored.	
Stofiau llosgi coed mewnosod y Contura i5 Panorama a'r i5 Double Door. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a thanio sydd â'r cyfeirnod "811175 IAC SE-EX Ci5-5" dyddiedig Tachwedd 2012, y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod atodol sydd â'r cyfeirnod "811188 Kompletterande IAV Ci5 - 2" dyddiedig 14/09/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "811142 BAV GB - 4" dyddiedig Awst 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y fent rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Cove 2 SR. Gweithgynhyrchir gan A. J. Wells and Sons Ltd. of Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Cove2SR 07.09 IssB", dyddiedig Gorffennaf 2009. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y rheolydd aer i atal ei gau y tu hwnt i 14mm o'r safle llwyr gaeedig.	Boncyffion coed sych wedi eu hollti, sydd â'u hyd ar y mwyaf yn 23cm ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Crator JS5500. Gweithgynhyrchir gan James Smellie Ltd., Unit N, Leona Industrial Estate, Nimmings	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Crator multi-fuel stove instruction manual Issue 1" dyddiedig Mehefin 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Road, Halesowen, West Midlands, B62 9JQ.		
Y CTC Ecoflex 15 a 20. Gweithgynhyrchir gan Enertech AB, Box 313, S-341 26 Ljungby, Sweden.	Cyfarwyddiadau y gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "161 505 27 06/1", dyddiedig 20/02/2007.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y D'Alessandro GSA 130. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "2.0-1-QGSA130XEN0612" dyddiedig 26/06/2012.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 40, 60, 80 a 100kW. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 - QCSA100XXIT0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig Chwefror 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 130, 180, 230 a 300kW. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 - QCSA2000XEN0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig Chwefror 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 400, 500, 650, 800, 950, 1300, 1650 a 2000kW. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 - QCSA2000XEN0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig Chwefror 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â'r amlseiclun dewisol.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwllion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.		
Y D'Alessandro Termomeccanica CSI 20kW. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 -QCSI100XXIT0209" dyddiedig Chwefror 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Dartmoor 5 SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "DM5 Issue 1" dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Dean Stoves Dartmoor 6 SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "DM6 issue 1" dyddiedig 02/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal rheolydd olwyn droelli yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Dean Stoves Dartmoor W5 SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "DMW5 issue 1" dyddiedig 02/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal rheolydd olwyn droelli yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed y Dean Stoves Hembury 5 SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HEM5SE issue" dyddiedig 02/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Dean Stoves Junior 105 SE. Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Ltd., Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "JR105SE Issue 1" dyddiedig Mai 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Design 800 Green. Gweithgynhyrchir gan Bodart & Gonay Ltd., Rue De Lambinon, 3 Harze, Gwlad Belg, 4920.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "07DH8000A" dyddiedig Tachwedd 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag "UK kit for smokeless areas Design 800".	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Di Lusso R4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU04 Rev E" dyddiedig 02/12/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU04SCK revB" dyddiedig 05/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â pheycyn rheoli mwg JDLU0401.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Di Lusso R5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU05 Rev B"	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	dyddiedig 10/12/2012 a'r cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "JINDLU05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg JDLU0501.	
Stof fewnosod y Di Lusso R6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU06 Rev B" dyddiedig 10/12/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg JDLU0501.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Dimplex Langbrook 5kW Clean Burn Stove. Gweithgynhyrchir gan Dimplex, GDC Group Ltd., Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "08/51568/0 – Issue 3" dyddiedig 28/06/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal llithren y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Dimplex SE Selbourne 5. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SE Selbourne 5 Issue 1" dyddiedig Awst 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Dovre Vintage 30 (DV-VIN30, DV-VIN30WH, DV-TBVIN30 a DV-TBVIN30WH), y Dovre	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "03.27681.100" dyddiedig Ebrill 2011 a'r llawlyfr	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Vintage 35 (DV-VIN35, DV-VIN35WH, DV-TBVIN35 a DV-TBVIN35WH) a'r Dovre Vintage 50 (DV-VIN50, DV-VIN50WH, DV-TBVIN50 a DV-TBVIN50WH). Gweithgynhrychir gan Dovre NV, Nijverheidsstraat 18, B-2381 Weelde, Gwlad Belg.	cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM813 Issue 1" dyddiedig Mai 2012. Rhaid i'r offerfyn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y cyflenwad aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 50%.	
Y Dovre 250 (model DV-250). Gweithgynhrychir gan Dovre NV, Nijverheidsstraat 18, BE-2381 Weelde, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "PM250 Issue 1". Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i safle 75% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof y Dunsley Yorkshire. Gweithgynhrychir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "A/22160", dyddiedig 05/08/1998, fel y'u diwygiwyd gan gyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "D13", dyddiedig 04/12/2004.	Coed sych heb ei drin (1); Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys, yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder; Union Coal Briketts, a weithgynhrychir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau; CPL Wildfire, a weithgynhrychir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaidd y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Y Lle Tân	Yr Amodau	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
		drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.
<p>Stof Amltanwydd y Dunsley Yorkshire.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.</p>	<p>Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "A/22160", dyddiedig 05/08/1998, fel y'u diwygiwyd gan gyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "D13", dyddiedig 04/12/2004.</p>	<p>Coed sych heb ei drin (1);</p> <p>Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys, yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder;</p> <p>Union Coal Briketts, a weithgynhyrchir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau;</p> <p>CPL Wildfire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaidd y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd</p>

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
		ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.
Stof amldanwydd a boeler y Dunsley Yorkshire. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "A/22160", dyddiedig 05/08/1998, fel y'u diwygiwyd gan gyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "GHD/DUN4B/1", dyddiedig 04/10/2004.	Coed sych heb ei drin (1); Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys, yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder; Union Coal Briketts, a weithgynhyrchir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau; CPL Wildfire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaidd y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.
Stof llosgi coed y Dunsley Yorkshire. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills,	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "D13W", dyddiedig 04/12/2004.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.		
Stof a boeler llosgi coed y Dunsley Yorkshire. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "D13W", dyddiedig 04/12/2004 a chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "GHD/DUN4B/1", dyddiedig 04/10/2004.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Boeler stof pelenni coed yr E-Compact 15. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "E-COMPACT 15 Outdoor Pellet Boiler v1.5" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeler Pelenni yr E-Compact 28. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation & Operation Manual V.2.1" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Pelenni coed 6mm (1).
Yr Earlswood. Gweithgynhyrchir gan ACR Heat Products Ltd., Unit 1 Weston Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EWIMF technical manual" dyddiedig Chwefror 2009. Rhaid bod sgrîw wedi ei osod i gadw'r prif reolydd aer 5mm yn agored yn barhaol, drwy ei atal rhag cau'n llawn pan fo'r rheolydd yn y safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Ecco E580. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Ltd., Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ecco Stove 580 manual" dyddiedig 12/12/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof yr Ecco E678. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Ltd, Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "01/11/3" dyddiedig 28/01/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n cadw'r aer eilaidd (yr aerolchiad) i'r safle 4mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Ecco E850. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Ltd., Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "02/10" dyddiedig 10/10/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 4 mm (3 thro).	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler stof pelenni coed yr Ecofire Barbara. Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "cod. 004770900" dyddiedig Hydref 2011 a'r wybodaeth atodol "Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas" sydd â'r cyfeirnod "004723000" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri stofiau pelenni coed yr Ecofire Giulia Idro, yr Ecofire Kelly Idro Plus a'r Ecofire Tania Idro. Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "cod. 004770432" dyddiedig Chwefror 2011 a'r wybodaeth atodol "Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas" sydd â'r cyfeirnod "004723000" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Eco-Ideal Eco 1. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINECO01 revC" dyddiedig 20/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof yr Eco-Ideal Eco 2. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINECO02 revC" dyddiedig 20/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stof yr Eco-Ideal Eco 4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINEC004 revC" dyddiedig 20/07/2011.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stof yr Eco-Ideal Eco 6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINEC006 revC" dyddiedig 20/07/2011.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Ekol Clarity 5. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Clarity 5 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn caniatáu i aer fynd drwy'r rheolydd aer eilaidd. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop yn y system aer drydyddol i gadw bwlch o 4mm rhwng y platiau cylchol a'r agorfeydd yng nghefn yr offeryn, i'w fesur ar yr agoriad mwyaf a achosir gan yr agorfa.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Ekol Clarity 8.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Clarity	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	8 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013.	
Stof llosgi coed yr Ekol Clarity 12. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Clarity 12 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn caniatáu i aer fynd drwy'r rheolydd aer eilaidd. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop yn y system aer drydyddol i gadw bwlch o 4mm rhwng y platiau cylchol a'r agorfeydd yng ngefn yr offeryn, i'w fesur ar yr agoriad mwyaf a achosir gan yr agorfa.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Ekol Clarity Double Sided. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Clarity Double Sided Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn cadw'r prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd yn 3.5mm agored pan fônt yn y safle llwyr gaeedig. Rhaid gweithredu system aer drydyddol o ddau dwll 7mm ar y naill ochr a'r llall i'r offeryn ac agorfa gosod 4cm ² ar waelod y stof.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod llosgi coed yr Ekol Inset 5. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Inset 5 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Rhaid addasu'r offeryn er mwyn gosod y rheolydd aer eilaidd yn 4mm agored pan fo yn y safle llwyr gaeedig.	
Stof fewnosod llosgi coed yr Ekol Inset 8. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Ekol Inset 8 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Ellipse. Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196901-Rev.09" dyddiedig 22/12/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri En-tech, modelau ENP 10, 15, 18, 25 a 35. Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IMENP 10-35 11/2009" ar gyfer boeler pelenni y Firefox, dyddiedig Tachwedd 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri En-tech, modelau PK15 a 25. Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IMPK PK 15/25 11/2009 EN" ar gyfer boeler pelenni y Firefox, dyddiedig Tachwedd 2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri En-tech, model PK45.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.	cyfeirnod "IMPK PK 45 11/2009 EN" ar gyfer boeler pelenni y Firefox, dyddiedig Tachwedd 2009.	
Yr Endress USF-W 250. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress USF -W250" sydd â'r cyfeirnod "EMAN USFW250" dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress USF-W 350. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress USF -W350" sydd â'r cyfeirnod "EMAN - USFW350" dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress USF-W 500. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress USF -W500" sydd â'r cyfeirnod "EMAN - USFW500" dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress USF-W 800. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress USF -W800" sydd â'r cyfeirnod "EMAN - USFW800" dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress USF-W 1000. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress USF -W1000" sydd â'r cyfeirnod "EMAN - USFW1000" dyddiedig Mawrth 2010.	Pelenni coed a sglodion coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress VR-S 300. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating and Maintenance manual Endress VR-S300" sydd â'r cyfeirnod "EMAN -	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	VRS300” dyddiedig Mawrth 2010.	
Yr Endress VR-W 400. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau “Operating and Maintenance manual Endress VR –W400” sydd â'r cyfeirnod “EMAN – VRW400” dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress VR-W 600. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau “Operating and Maintenance manual Endress VR-W600” sydd â'r cyfeirnod “EMAN – VRW600” dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Endress VR-W 900. Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestraße 18, D-91593 Burgbernheim	Y llawlyfr cyfarwyddiadau “Operating and Maintenance manual Endress VR-W900” sydd â'r cyfeirnod “EMAN – VRW900” dyddiedig Mawrth 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr EOS 30 346kW gydag amlseiclon. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell’Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod “Uniconfort EOS30 Manual v1” dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr EOS 35 407kW gydag amlseiclon. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell’Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod “Uniconfort EOS35 Manual v1” dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr EOS 40 464kW gydag amlseiclon. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod “Uniconfort EOS40 Manual v1” dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.		
Boeler pelenni coed yr EOS 60 700kW gydag amlseiclôn. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl. Via dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari, (PD) Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "K135-07332 Uniconfort MUN v 2" dyddiedig Medi 2010.	Pelenni coed 6mm eu diamedr ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Esse 100 SE Smoke Exempt. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "100 SE Issue 1", dyddiedig Chwefror 2009.	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf, y mae ei hyd yn 200mm ar y mwyaf, a'i led neu ei ddiamedr yn 120 mm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof yr Esse 100DD SE 5kW. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "10/11 (PP) INSTR.ST-100DDSE/u" dyddiedig Hydref 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolyddion aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Esse 125 SE. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Esse 125SE Issue 1" dyddiedig Awst 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Esse 301 SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "v45" dyddiedig 09/11/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Rhaid i'r prif reolydd aer beidio fod yn gwbl aerglos pan fydd ar gau.	
Stof yr Esse 350. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "v45" dyddiedig 09/11/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Esse 1622. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "1622/ Integra INSET revision c" dyddiedig Gorffennaf 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i gadw'r rheolydd aer eilaidd yn llwyr agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Boeleri sglodion coed yr ETA HACK 20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 a 200. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HACK20-200_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid defnyddio system ailgylchredu nwyon fflw integredig wrth ddefnyddio sglodion coed sy'n cynnwys llai na 15% o leithder.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri sglodion coed yr ETA HACK 20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 a 200. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HACK20-200_Bedienung 2011-06_EN" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid defnyddio system nwy fflw ailgylchredeg integredig wrth losgi pelenni coed.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri pelenni coed yr ETA PC 20, 25 a 32. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PC20-32_Bedienung_2011-06" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ . EN
Boeleri pelenni coed yr ETA PE-K 35, 50, 70 a 90. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PE-K35-90_Bedienung_2011-06" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ . EN
Boeleri pelenni coed yr ETA PU 7, 11 a 15. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PU7-15_Bedienung_2011-06" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ . EN
Boeleri nweiddio coed yr ETA SH 20, 30, 40, 50 a 60. Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SH20-60_Bedienung_2011-06" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ . EN
Yr eVolution 4 Inset. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 4&7 Inset MS11-11" dyddiedig 09/11/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm agored.	
Yr eVolution 5, rhif y model: M-EVO5. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 5 MS07-11" dyddiedig 08/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 70% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr eVolution 7 Inset. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 4&7 Inset MS11-11" dyddiedig 09/11/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof boeler yr eVolution 26. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MS10-11c" dyddiedig 09/01/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed yr Evotherm P50, P100, P120, P150, P170, a'r P200. Gweithgynhyrchir gan Evotherm, Heiztechnik Vertriebs Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Seeleiten 24, AT 5120, St Pantaleon, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd yn yr "Operating manual" sydd â'r cyfeirnod "Version 1/2010/Rev. 4.21".	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Extraflame: Babyfiamma, Bella a Bella Lux, Clementina Comfort Maxi, Contessa, Divina, Divina Plus a Divina Steel, Duchessa a Duchessa Steel, Ecologica, Esmeralda ac Esmeralda Crystal, Falò 1CP, Falò 2CP a Falò 1XP, Isabella, Karolina, Preziosa. Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "004275101 01", dyddiedig 05/03/2007.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Extraflame Comfort Mini. Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "004275115 REV 005", dyddiedig 02/10/2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Extraflame Idro. Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "004275128 REV 002", dyddiedig 28/08/2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Extraflame Lucrezia Idro a Lucrezia Steel. Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "004275110 REV 011", dyddiedig 12/07/2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof yr FDC5. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDC Issue 02" dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag	Boncyffion coe ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof fewnosod yr FDC5i. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCi Issue 06" dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffïtio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr FDC5iT Taper. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCiT Issue 1" dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffïtio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau mewnosod yr FDC5iW Wide. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCi Issue 06" dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffïtio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr FDC5W Wide. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDC Issue 02" dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffïtio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 7mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof rydd-sefyll llosgi coed yr FDC 8. Gweithgynhrychir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDC issue 03" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod llosgi coed yr FDC 8i. Gweithgynhrychir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCi issue 03" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 1mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Fireball. Gweithgynhrychir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196801-Rev.07" dyddiedig 22/12/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Firefox 5 Clean Burn II, Y Gallery Classic 5 Clean Burn, Y Sirius 405 Clean Burn a'r Sirius 405 Classic Clean Burn. Gweithgynhrychir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FF5CBII REV:A" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Firefox 5CB (4.9kW); y Vega 100CB (4.9kW); y Sirius 405CB (4.9kW); y Flame 5CB (4.9kW). Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FFXCBA" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Firefox 8 Clean Burn, y Gallery Classic 8 Clean Burn, y Sirius 545 Clean Burn a'r Sirius 545 Classic Clean Burn. Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FF8CB REV:A" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stof y Fireline FGi5. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FGi.FPi.FXi Issue 06" dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau casét mewnosod llosgi coed y Fireline FGi8, FXi8, a'r FPi8. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FGi.FPi.FXi issue 07" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 1mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Fireline FP5W a stof rydd-sefyll yr FX5W.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	“FX.FP.Issue 06” dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 7mm agored.	
Stofiau mewnosod y Fireline FPi5T, FGi5T a'r FXi5T Taper. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “FXiT.FPiT.FGiT Issue 01” dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau mewnosod y Fireline FPi5W, FGi5W, a'r FXi5W Wide. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “FGi.FPi.FXi Issue 06” dyddiedig Mawrth 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau rhydd-sefyll llosgi coed y Fireline FX8 a'r FP8. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “FX.FP. issue 08” dyddiedig Medi 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Fireline FXi 5kW, y Fireline FPi 5kW, y Fireline FX5 a'r Fireline FP5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Issue 03” dyddiedig Mawrth 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolydd aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Y Firematic 25, 50, 90 a'r 150. Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Straße 22, A-1230 Wien, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Bedienungsanleitung Firematic V 1.1 ENG doc.", dyddiedig Mehefin 2005.	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd ⁽¹⁾ .
Y Firematic 45 a 60. Gweithgynhyrchir gan Herz Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Straße 22, A-1230 Wien, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "05.007 Operating Instructions – FM (1Ph) 20 35 45 60 v2.3" dyddiedig "08/2009".	Pelenni coed sy'n cydymffurfio ag ÖNORM M7135 y mae eu diamedr yn 6mm, neu sglodion coed hyd at 50mm ar y mwyaf o ran eu maint ac nad yw'r ganran o ddŵr sydd ynddynt yn fwy na 35% ⁽¹⁾ .
Y Firematic FM 130, FM 151, FM 180 a'r FM 199. Gweithgynhyrchir gan Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating Instructions Herz firematic 130 – 199 BioControl" fersiwn Betriebsanleitung firematic 20-201 BioControl Englisch V 3.1.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firenzo Aucklander. Gweithgynhyrchir gan Firenzo Woodfires UK Ltd., 98 Niven Street, Napier 4142, Seland Newydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AL" dyddiedig 15/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AU" dyddiedig 01/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 6.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firenzo Bronte. Gweithgynhyrchir gan Firenzo Woodfires UK Ltd., 98 Niven Street, Napier 4142, Seland Newydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BI" dyddiedig 15/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BU" dyddiedig 01/02/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 6.5mm agored.	
Stof y Firenzo Contessa. Gweithgynhyrchir gan Firenzo Woodfires UK Ltd., 98 Niven Street, Napier 4142, Seland Newydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CI" dyddiedig 15/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CU" dyddiedig 01/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 6mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firenzo Lady Kitchener. Gweithgynhyrchir gan Firenzo Woodfires UK Ltd., 98 Niven Street, Napier 4142, Seland Newydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LKI" dyddiedig 15/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LKU" dyddiedig 01/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 6.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firenzo Wellingtonian. Gweithgynhyrchir gan Firenzo Woodfires UK Ltd., 98 Niven Street, Napier 4142, Seland Newydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WI" dyddiedig 15/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WU" dyddiedig 01/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 6.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Firestorm 4.5 SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "4.5KW	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Ltd., Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	SE Issue (6928) 1 st dyddiedig 28/04/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu bwlch aer o isafswm o 3mm rhwng y plât rheoli aer a'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	
Y Firestorm 6.5 SE. Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Ltd., Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6.5KW SE Issue (6928) 3 rd " dyddiedig 28/04/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu bwlch aer o isafswm o 6mm rhwng y plât rheoli aera'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Firestorm 10 SE. Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Ltd., Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "10 KW SE Issue (6928) 2 nd " dyddiedig 28/04/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu bwlch aer o isafswm o 6mm rhwng y plât rheoli aer a'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firewarm 4SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	
Stof fewnosod y Firewarm 06C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW06C" dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firewarm 6SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 75% o'r safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Firewarm 8SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 25% o'r safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Firewarm 11C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW11C" dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd fewnosod y Firewarm FW5i.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "FW5i" dyddiedig 02/05/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stofiau llosgi coed y Flatford 5K, Barrington 5K a'r Hampstead 5K. Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH5K – V1" dyddiedig 14/03/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 18mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed Franco Belge, Model 134 08 11 Savoy EA (allbwn 8 kW). Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SA, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.	Y llawlyfr technegol ar gyfer y Savoy EA, cyfeirnod "1290-1", a adolygwyd 09/07/2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amldanwydd Franco Belge Model 134 08 09 Savoy Mk II Elegance gyda phe cyn rheoli mwg KEA 13408. Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.	Y llawlyfr technegol ar gyfer y Savoy EA, cyfeirnod "1290-1", a adolygwyd 09/07/2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed Franco Belge Montford MK2. Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "1295-3" dyddiedig 17/11/2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri sglodion coed masnachol y Fröling	"Lambdamat communal Operating and Installation Manual", sydd â'r cyfeirnod	Sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Lambdamat, modelau 500, 750 a 1000. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	“B 069 01 04” dyddiedig Chwefror 2004.	
Boeleri pelenni'r Fröling P4 8, 15, 20, 25, 32, 38, 48 a'r 60. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod “B0430408_en”, dyddiedig Gorffennaf 2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y Fröling P4 80 a P4 100. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “B043 – Version 8” dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Fröling S4 Turbo 15 15kW, Fröling S4 Turbo 22 22kW, Fröling S4 Turbo 28 28kW, Fröling S4 Turbo 34 34kW, Fröling S4 Turbo 40 40kW, Fröling S4 Turbo 50 50kW, a'r Fröling S4 Turbo 60 60kW. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau cydosod sydd â'r cyfeirnod “M0970208” dyddiedig Tachwedd 2008 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod “B0510108” dyddiedig Tachwedd 2008.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri y Fröling T4 24, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100 a 110kW. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “B071 - Version 05” dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Fröling Turbomatic 28, 35, 48 a 55. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Rhaid gosod y lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "M 060 01 03", dyddiedig Tachwedd 2003. Rhaid cynnal a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "99229a", dyddiedig Awst 2002,.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn llai na 35% ac yn bodloni ÖNORM (a) M 7133:1998 dosbarth maint G30, neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'r lleithder sydd ynddynt yn is na 10% ⁽¹⁾ .
Y Fröling Turbomatic 85, 100 a 110. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Rhaid gosod y lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "M 060 01 03", dyddiedig Tachwedd 2003. Rhaid cynnal a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "99229a", dyddiedig Awst 2002.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn llai na 35% ac yn bodloni ÖNORM (a) M 7133:1998 dosbarth maint G30 neu G50, neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'r lleithder sydd ynddynt yn is na 10% ⁽¹⁾ .
Y Fröling Turbomat 150 a 220. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "B0310003", dyddiedig Awst 2003.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Y Fröling Turbomat 320 a 500. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "B0340004", dyddiedig Tachwedd 2004.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Fröling TX150 150kW gyda dyfais ailgylchredu nwyon gwacáu. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "M1130009" dyddiedig Medi 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn ≤30% a'u harwynebedd croestoriadol yn 5cm ² ar y mwyaf neu belenni coed y mae'r lleithder sydd

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ges.m.b.H., Industriestraße 12, Awstria.	sydd â'r cyfeirnod "B 067 00 09" dyddiedig Medi 2010.	ynddynt yn ≤10%, a'u diamedr yn 10mm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Boeleri y Fröling TX 200 199kW a TX 250 250kW gyda dyfais ailgylchredu nwyon gwacáu. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau, Ges.m.b.H., Industriestraße 12, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "B067 – Version 03" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Fröling: Boeler SP Dual 15kW; Boeler SP Dual 22kW; Boeler SP Dual 28kW; Boeler SP Dual 34kW; a Boeler SP Dual 40kW. Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau, Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r Dual fuel Boiler SP Dual, sydd â'r cyfeirnod "B0760212_en Edition 09/10/2012".	Boncyffion coed neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Y Future Fires Panoramic FX1. Gweithgynhyrchir gan Gen-Fab Ltd., Swinton Bridge Industrial Estate, Whitelee Rd, Swinton, S64 8BH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PANFXREV2" dyddiedig 31/10/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Gilles HPK-RA 13kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 35kW, 40kW, 45kW, 49kW, 60kW, 70kW, 75kW, 85kW, 95kW, 100kW, 120kW, a 145kW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Gilles/0—145/1", dyddiedig Ionawr 2007.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik Gmbh, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.		
Y Gilles HPK-RA 160. Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik Gmbh, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Y llawlyfrau cyfarwyddiadau a gweithredu: “BD-200-01a-01” dyddiedig Tachwedd 2008, “BD-200-01a-02” dyddiedig Tachwedd 2008, “BD-200-01a-03” dyddiedig Tachwedd 2008, “BD-200-01a-04” dyddiedig Tachwedd 2008, “BD-200-01a-06” dyddiedig Tachwedd 2008, “BD-200-03a-07” dyddiedig Tachwedd 2008, a “BD-200-03a-09” dyddiedig Tachwedd 2008.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Gilles HPK USK 150kW, 180kW, 240kW a 300kW. Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik Gmbh, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod “Gilles/150-300/1”, dyddiedig Ionawr 2007.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Y Gilles HPK USK 360 kW. Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik Gmbh, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod “Gilles 360/1”, dyddiedig Ionawr 2008.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Y Gilles HPKI-K 180, 195, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 995, 1200 a 1600. Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik Gmbh, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Operating Instruction HPKI-K Underfeed Stoking. 1-general-hpki-k underfeed stoking” dyddiedig Tachwedd 2008.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri'r Gilles UTSK 450kW, 550kW, 700kW, 900kW, 1200kW, a 1600kW. Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie – und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Gilles 360/1", dyddiedig Ionawr 2008.	Pelenni coed, neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Ffyrnau pizza llosgi coed y Gozney G1200/W, G1400/W, G1600/W a'r G1800/W. Gweithgynhyrchir gan Gozney Ltd., Units 18 & 19, Radar Way, Christchurch Business Park, The Runway, Christchurch, BH23 4JE.	Llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredol ffwrn wres-seliol llosgi coed Gozney G Series, sydd â'r cyfeirnod "Version 1.1", dyddiedig Gorffennaf 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler cyddwyso pelenni coed Grant Spira 6-26kW rhif y model WPS626 a 9-36kW rhif y model WPS936. Gweithgynhyrchir gan Grant UK Ltd., Hopton House, Hopton Industrial Estate, Devizes, Wiltshire, SN10 2EU.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IRL NO.012 Rev; 1" dyddiedig Ebrill 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Greencast 5MF Traditional, Greencast 5MF Modern, Greencast 8MF Traditional a'r Greencast 8MF Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Greencast MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrchydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Greencast 5WD Traditional a'r Greencast 5WD Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Greencast MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.		
Stofiau llosgi coed y Greencast 8WD Traditional a'r Greencast 8WD Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Greencast MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrhydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni'r Greenflame 28. Gweithgynhyrchir gan Trianco Ltd., Thorncliffe, Chapletown, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation & Operation Manual V.2.1" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 50 a 75. Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709", dyddiedig 29/07/2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm ⁽¹⁾ .
Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 100. Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709", dyddiedig 29/07/2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm, neu sglodion coed sy'n cynnwys llai na 35% o leithder ac yn bodloni ÖNORM M 7133:1998 maint dosbarth G30 ⁽¹⁾ .
Y Guntamatic Powerchip 50 a 75. Gweithgynhyrchir gan Guntamatic Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "GUN/POW/OP/VI/0709", dyddiedig 29/07/2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm ⁽¹⁾ .
Y Guntamatic Powerchip 100.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "GUN/	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm neu sglodion coed

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.	POW/OP/VI/0709", dyddiedig 29/07/2009.	sy'n cynnwys llai na 35% o leithder ac yn bodloni ÖNORM M 7133:1998 maint dosbarth G30 ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni'r Hamont CATfire 350 USZI sydd wedi ei ffitio â seiclun CATfire 300. Gweithgynhyrchir gan Hamont Contracting and Trading, spol. s.r.o., Sedlište 227, postal code 739 36, district Frýdek-Místek, Y Weriniaeth Tsiec.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Operating Manual for Boilers CATfire 150—500kW", sy'n effeithiol o 01/01/2008 ymlaen.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd yn 30mm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stofiau yr Hampstead 8, Hampstead LS 8, Hampstead XLS 8, Belgravia 8, Barrington 8, Petworth 8 a'r Flatford 8. Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH8K - V12" dyddiedig 31/10/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y rheolyddion aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40mm agored a gyda stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Handöl 31, Handöl 31A, Handöl 32, Handöl 32A, Handöl 33T, Handöl 34T, Handöl 35T, Varde Ovne Look 1, Varde Ovne Look 2 a'r Varde Ovne Look 3. Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IAV SE/EX 0811-4 511941" a'r cyfarwyddiadau tanio sydd â'r cyfeirnod "BAV SE/EX H30 511942". Rhaid gosod stop parhaol ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 45% agored.	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Yr Handöl 50, Handöl 51, Handöl 52, Handöl 52T, Handöl 53, Handöl 54, Handöl 54T, Handöl 51L, Varde Ovne S1, Varde Ovne S2, a'r Ovne S3.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "IAV SE/EX 0737-4 511866" a'r cyfarwyddiadau tanio sydd â'r cyfeirnod "BAV SE/EX 0717-1 511865".	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Rhaid gosod stop parhaol ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 45% agored.	
Yr Harrie Leenders Cylon; Harrie Leenders Doran 160; Harrie Leenders Doran 190; Harrie Leenders Fuga S; Harrie Leenders Fuga eL; Harrie Leenders Stor; a'r Harrie Leenders Signa. Gweithgynhyrchir gan Harrie Leenders, Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Supplementary Instructions Amended June 2010". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y llithren aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri sglodion a phelenni coed yr HDG Compact, modelau 25/35 (25kW, 35kW). Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrhydd ar gyfer yr HDG Compact 25/35 gydag HDG Hydronic sydd â'r cyfeirnod "HDG Compact Version V01" dyddiedig Ebrill 2009.	Sglodion coed, neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri sglodion a phelenni coed yr HDG Compact, modelau 50/65 (50kW, 65kW). Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrhydd ar gyfer yr HDG Compact 50/65 gydag HDG Hydronic sydd â'r cyfeirnod "HDG Compact Version V03" dyddiedig Ebrill 2009.	Sglodion coed, neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion a phelenni coed yr HDG Compact, model 80 (80kW). Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrhydd ar gyfer yr HDG Compact 80 gydag HDG Hydronic sydd â'r cyfeirnod "HDG Compact Version V03" dyddiedig Ebrill 2009.	Sglodion coed, neu belenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler sglodion a phelenni coed yr HDG Compact, model 100 (100kW); Boeleri sglodion a phelenni coed yr HDG Compact modelau 150, 200 (150kW, 200kW) â seiclun, model HDG 3113. Gweithgynhrychir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhrychyd ar gyfer yr HDG Compact 100/150/200 sydd â'r cyfeirnod "HDG Compact 100-200 Version V1" dyddiedig Gorffennaf 2008.	Sglodion coed, neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri boncyffion coed yr HDG Euro, modelau 30, 40 a 50 (30kW, 40kW a 50kW). Gweithgynhrychir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhrychyd ar gyfer yr HDG Euro 30/40/50 gyda Lambda Control 1, sydd â'r cyfeirnod "HDG Euro V3.0 with HDG Lambda Control 1 Version V1", dyddiedig Mehefin 2008.	Boncyffion coed wedi eu hollti, 500 mm o hyd, gyda hyd ymyl mwyaf o 120 mm a chynnwys lleithder gweddilliol mwyaf o 20% ⁽¹⁾ .
Boeleri boncyffion coed yr HDG Navaro, modelau 20, 25 a 30 (20kW, 25kW a 30kW). Gweithgynhrychir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhrychyd ar gyfer yr HDG Navara 20/25/30 gyda Lambda Control 1, sydd â'r cyfeirnod "HDG Navara 20/25/30 with HDG Lambda Control 1 Version V2", dyddiedig Mehefin 2008.	Boncyffion coed wedi eu hollti, 500 mm o hyd, gyda hyd ymyl mwyaf o 120 mm a chynnwys lleithder gweddilliol mwyaf o 20% ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Heat Design TR5c. Gweithgynhrychir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TRc Issue 02" dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Heat Design TR5iT Taper.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TRiT	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Issue 01” dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	
Stof fewnosod yr Heat Design TR6c Wide. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “TRc Issue 02” dyddiedig Ebrill 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed grom, rydd-sefyll, yr Heat Design of Dublin TR8. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “HD TR Freestanding. Issue 01” dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof gasét fewnosod llosgi coed yr Heat Design of Dublin TR8c. Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd., Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “TRc issue 03” dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 1mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Henley Achill. Gweithgynhyrchir gan Henley Stoves Ltd., Ard Ri Marble,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Version 1” dyddiedig Tachwedd 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Curraheen, Tralee, Co. Kerry, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Stof amltanwydd yr Henley Druid 5. Gweithgynhyrchir gan Henley Stoves Ltd., Ard Ri Marble, Curraheen, Tralee, Co. Kerry, Iwerddon.	Y llawlyfr defnyddiwr sydd â'r cyfeirnod "Version 2.0" dyddiedig Mai 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slot rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd yr Henley Druid 8. Gweithgynhyrchir gan Henley Stoves Ltd., Ard Ri Marble, Curraheen, Tralee, Co. Kerry, Iwerddon.	Y llawlyfr defnyddiwr sydd â'r cyfeirnod "Version 2.0" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slot rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Herz BioFire BF 500, BF 600, BF 800, a BF 1000. Gweithgynhyrchir gan Herz Energietechnik GmbH, Herzstrasse 1, 7423 Pinkafeld, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating instructions HERZ BioFire 500 – 1000 Biocontrol" sydd â'r cyfeirnod "Betriebsanleitung Biofire 500-1000 Biocontrol Englisch V1.2.doc".	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri yr Herz Firematic 201, 249, 251, 299, 301. Gweithgynhyrchir gan Herz Energietechnik GmbH, Herzstrasse 1, 7423 Pinkafeld, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu ar gyfer Herz firematic 20-301 sydd â'r cyfeirnod "Betriebsanleitung_firematic_20-301_Touch_Englisch V1 2 (2)" dyddiedig Mai 2013.	Pelenni coed a sglodion coed ⁽¹⁾ .
Yr Herz Firematic FM 80 a'r Herz Firematic FM 100. Gweithgynhyrchir gan Herz Energietechnik GmbH,	Y cyfarwyddiadau cydosod a gosod "HERZ firematic 20 - 101 BioControl" sydd â'r cyfeirnod "04.001", y cyfarwyddiadau gosod "Herz	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Herzstrasse 1, 7423 Pinkafeld, Awstria.	Firematic (1Ph) 20-101", a'r cyfarwyddiadau gweithredu "HERZ firematic 20 - 101 BioControl" sydd â'r cyfeirnod "Betriebsanleitung firematic 20-101 BioControl Englisch V 2.53.doc".	
Stofiau yr Heta Inspire 40 a'r Heta Inspire 45. Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu a gosod sydd â'r cyfeirnod "Pevex1020/AH/ver1: Jan 2013" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i gadw'r falf rheoli aer yn 41% agored pan ei fod yn y safle llwyr gaeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed yr Heta Scanline 500D, 510D, 520D a 530D. Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1005/AH/ver2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed yr Heta Scanline 7D, 7AD, 7BD, 7CD a 7DD. Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1006/AH/ver2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed: Yr Heta Scanline 800;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1019/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Yr Heta Scanline 810 safonol;</p> <p>Yr Heta Scanline 810 gyda drws lludw uchel a sebonfaen;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda ffwrn bobî;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda sebonfaen a ffwrn bobî;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda chronnwr;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda sebonfaen a chronnwr;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda silff;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda sebonfaen a silff;</p> <p>Yr Heta Scanline 830 gyda chronnwr ychwanegol;</p> <p>Yr Heta Scanline 830 gyda chronnwr ychwanegol a sebonfaen;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel a silff;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel, silff a sebonfaen;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel a chronnwr;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel, cronnwr a sebonfaen;</p>	<p>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio gyda stop parhaol i gadw'r rheolydd aer yn 31% agored pan fo yn y safle llwyr gaeedig.</p>	

- (1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd a metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Yr Heta Scanline 840 gyda ffwrn bobî a drws lludw uchel;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda ffwrn bobî, drws lludw uchel a sebonfaen;</p> <p>Yr Heta Scanline 850 ar bedestal;</p> <p>Yr Heta Scanline 850 sebonfaen ar bedestal;</p> <p>Yr Heta Scanline 80;</p> <p>Yr Heta Scanline 80 B; a'r Heta Scanline 80 BF.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmark.</p>		
<p>Stofiau llosgi coed:</p> <p>Yr Heta Scanline 810 gyda drws lludw uchel a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda ffwrn bobî a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda thermastone a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda silff a thop o dywodfaen;</p> <p>Yr Heta Scanline 820 gyda silff, seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 830 gyda thermastone ychwanegol a thop sebonfaen;</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1019/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013.</p> <p>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio gyda stop parhaol i gadw'r rheolydd aer yn 31% agored pan fo yn y safle llwyr gaeedig.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Yr Heta Scanline 830 gyda thermastone ychwanegol a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel, silff a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel, thermastone a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 840 gyda drws lludw uchel, ffwrn bobî a seramig;</p> <p>Yr Heta Scanline 850 ar golofn a seramig; a'r</p> <p>Heta Scanline 850 ar golofn sy'n troi, a seramig.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmarc.</p>		
<p>Stofiau boeler yr Heta Scanline 800 Aqua a'r Heta Scanline 800 Aqua low.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Heta A/S, Jupitervej 22, 7620 Lemvig, Denmarc.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1018/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013.</p> <p>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i gadw'r rheolydd aer yn 52% agored pan fo yn y safle llwyr gaeedig.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
<p>Boeleri pelenni coed yr Highland Biomass Solutions Bio-Flame 55, 85, 100, 125, a 199.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd.,</p>	<p>Y cyfarwyddiadau gosod, gweithredu a gwasanaethu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: Bio-Flame Commercial Series" dyddiedig Gorffennaf 2013.</p>	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.		
Stof amltanwydd mwg esempt Highlander 3 Enviro-burn. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ENVIRO 3 DB005" dyddiedig 11/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Highlander 5 Clean Burn. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau y gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "Highlander. The Dunsley-Enviroburn-5. Clean Burn Stove Installation and operating instructions, D12-01-09, D060-01-09, D13-01-09, D12-12-08."	Boncyffion coed sy'n cydymffurfio â BS EN 13240:2001 ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd mwg esempt yr Highlander 5 Enviro-burn SOLO Slimline. Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ENVIRO 5 DB002" dyddiedig 02/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd yr Highlander 7 Enviroburn Solo (codau y cynnyrch 00325, 00326 a 00327). Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd., Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire, HD9 3TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "ENVIRO 7 DB001" dyddiedig 15/06/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y system aerolchi eilaidd rhag cau y tu hwnt i 2mm. Caiff pedwar twll aer gosod, 5mm o ddiamedr eu darparu ar gyfer y cyflenwad aer trydyddol.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau amltanwydd yr Hillandale Silverdale 5SE, Amalia 5 a'r Oppdal 5. Gweithgynhrychir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "GB12A Version 1" dyddiedig Chwefror 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 23mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd yr Hillandale Silverdale 7SE, Amalia 7 a'r Oppdal 7. Gweithgynhrychir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "GB12A Version 1" dyddiedig Chwefror 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd Hopwood, rhif model HW1MF. Gweithgynhrychir gan ACR Heat Products Ltd., Unit 1, Weston Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HW1MF 0101" dyddiedig 17/07/2013. Rhaid i'r llithren aer eilaidd fod wedi ei ffitio â stop parhaol i'w hatal rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored a gosodir yr agorfeydd aer trydyddol yng nghefn yr offeryn ar 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Horse Flame Little Artemis, rhif y model: HF277-SE. Gweithgynhrychir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AL905-SE/UK-NI-ROI/V2-D.18-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Horse Flame Precision 1, rhif y model: HF905-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF905/	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Henan Hi-Flame Metal Co. Ltd., Eastside, Yugang Avenue, Airport District, Zheng Zhou 451163, Henan, Tsieina.	UK-NI-ROI/V2.1-06-11” dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y prif reolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Stof llosgi coed yr Horse Flame Precision II, rhif y model: HF907-SE. Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “HF907-SE/UK-NI-ROI/V3-D. 14-07-12” dyddiedig Gorfennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored, ac agorfa o 70mm i'r drws â sêl raff i ganiatáu llif cyson o aer.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Hothouse 4SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “HH468SE” dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Hothouse 06C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “HH06C” dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Hothouse 6SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “HH468SE” dyddiedig 25/07/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 75% o'r safle caeedig.	
Stof yr Hothouse 8SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 25% o'r safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Hothouse 11C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH11C" dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd yr Hothouse Breeze 4SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HHB468SE" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd fewnosod yr Hothouse Breeze 5i. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HHB5i" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof amldanwydd yr Hothouse Breeze 6SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HHB468SE" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amldanwydd yr Hothouse Breeze 8SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HHB468SE" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amldanwydd fewnosod yr Hothouse HH5i. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "HH5i" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Hotpod Unlimited; yr Hotpod Limited Edition. Gweithgynhyrchir gan Hotpod LLP, PO Box 137, St Ives, Cornwall, TR26 2WW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Version 3" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Hoval AgroLyt 20, 25, 35, 45 a 50. Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "4 205 194/00", dyddiedig Ionawr 2006 a'r	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwllion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cyfeirnod "4 205 193/00" dyddiedig Mehefin 2006.	
Boeler Pelenni Coed yr Hoval BioLyt. Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd., Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Hoval Operating Instructions, wood pellet heating boiler BioLyt (50,70,120,140,160)" dyddiedig 03/07/2008 a'r cyfeirnod "Technical information assembly instructions" dyddiedig 03/10/2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr Hoval BioLyt 50 (allbwn thermol 49kW). Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "4 204794/00", dyddiedig Hydref 2005, a'r cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "4 204 793/01" dyddiedig Ionawr 2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Hoval BioLyt, modelau 50 a 70. Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnodau "4 204 794/01" a "4 204 793/02", dyddiedig Mehefin 2007.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni yr Hoval BioLyt 160. Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd., Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Hoval Operating Instructions, wood pellet heating boiler BioLyt (50,70,120,140,160)" dyddiedig 03/07/2008, a'r "Technical information assembly instructions" dyddiedig 03/10/2009.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri'r Hoval Forester MGS 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, a 900. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring systems, PO	Y llawlyfr cyfarwyddiadau perthnasol sydd â'r cyfeirnod "Hoval Forester MGS_MMXXXv1" (lle y mae XXX yn cyfateb i faint yr uned,	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961 ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	er enghraifft 150) dyddiedig Gorffennaf 2011.	
Yr Hoval Forester UFS 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring systems, PO Box 42, CH-8360 Eschlikon, Y Swistir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Forester UFS" dyddiedig Tachwedd 2009.	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961 ⁽¹⁾ .
Yr Hoval STU 150, 200, 250, 300, 350, 425 a 500. Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd., Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "STUman/01", dyddiedig Tachwedd 2007, neu'r cyfeirnod "TU/man/01/1" dyddiedig Mehefin 2008.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Hoval STU 600, 800 a 1000. Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd., Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "STU/man/01" dyddiedig Tachwedd 2007 neu'r llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "STU/man/01/1" dyddiedig Mehefin 2008.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr HSV 50 + WTH 45, 49 neu 55; yr HSV 80 + WTH 70 neu 80; yr HSV 100 + WTH 100. Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A-4952, Weng, Awstria.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd fersiwn 44 ar gyfer Stofiau Sglodion a Pheenni Coed, Math HSV 30-100, sydd â'r cyfeirnod "BA HSV30-100 RA/RAP V44 0608".	Sglodion coed, neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod Hunter Avalon 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINAVI05 Rev B" dyddiedig 10/10/2012. Rhaid i'r plât falfiau a amrywir gan y rheolydd aer	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	eilaidd gynnwys chwe thwll 5mm.	
Yr Hunter Herald 4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHH04 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINHH04&HHC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Hunter Herald 5 Compact. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHC05 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINHH04&HHC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Hunter Herald 5 Slimline. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHW05 revC" dyddiedig 22/09/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Hunter Herald 6. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHH04 revC" dyddiedig 22/09/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Hunter Herald 8 slimline CE vII. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHW08 revB" dyddiedig 24/01/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.		
Yr Hunter Herald i4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHVR04 Rev E" dyddiedig 02/12/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHVR04SCK revB" dyddiedig 05/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â pheccyn ardal rheoli mwg JHVR0401.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Hunter Telford 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINTDI05 rev B" dyddiedig 10/10/2012. Rhaid i'r plât falfiau a amrywir gan y rheolydd aer eilaidd gynnwys chwe thwll 5mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Huntingdon 25 â drws clir (rhif y model: 7057) a'r Huntingdon 25 â drws rhwyllwaith (rhif y model: 7058). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowerton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "PM 249 Issue 1". Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Yr Hwam Beethoven a'r Hwam Beethoven H, yr Hwam Mozart, yr Hwam Ravel, yr Hwam Vivaldi a'r Hwam 30 (allbwn thermol nominal o 4.5kW). Gweithgynhyrchir gan HWAM Heat Design AS Nydamsvej 53, 8362 Hørning, Denmark.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN1 141 Ed B", dyddiedig Tachwedd 2006. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â mecanwaith i atal cau'r system aerolchi/system aer-reoli eilaidd.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau'r Ild 1 a'r Ild 4. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "11.1c" dyddiedig Chwefror 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Ild 2 a'r Ild 5. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "11-1d" dyddiedig Chwefror 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Ild 6. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer stof fewnosod yr Ild 6, sydd â'r cyfeirnod "12-1b GB", dyddiedig 25/02/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 18% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed yr Ild 7 a'r Ild 8. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual version. No. 13-1 GB 01.07.13" dyddiedig 01/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i gadw'r rheolydd aer eilaidd yn 7.5% agored pan fo yn y safle llwyr gaeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Insert 50 Crystal, yr Insert 70 Crystal a'r Insert 80 Crystal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6096801-Rev.17" dyddiedig 22/12/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	
Yr Insert 100 Crystal. Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6096801-Rev.17" dyddiedig 22/12/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Instyle 400; yr Instyle 550. Gweithgynhyrchir gan Dik Geurts Haardkachels BV, Industrieweg Oost 11, 6662 NE Elst (Gld), Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Instruction_manual_Instyle_1209_ENG".	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Italy Built In. Gweithgynhyrchir gan La Nordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095401 Rev.02" dyddiedig 13/12/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffyrnau llogi coed Italy Imported: yr Etna, yr Amiata, Stromboli a'r Vesuvius. Gweithgynhyrchir gan Italy Imported Ltd., Avenue House, Southgate, Chichester, PO19 1ES.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "E.A.S.V. ISSUE 1" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Italy Termo Built-in DSA (cwcer â boeler ôl). Gweithgynhyrchir gan La Nordica SPA, Via Summano, 104 Montecchio Precalcino, Vicenza, 36030, Yr Eidal.	Y llawlyfr gosod, defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod "7095703 - IT-EN-DE-FR" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Italy Termo DSA; Termosuprema Compact DSA.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095802 Rev.06" dyddiedig 01/02/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.		
Yr Ivanhoe JS5000 multi-fuel. Gweithgynhyrchir gan James Smellie Ltd., Unit N, Leona Industrial Estate, Nimmings Road, Halesowen, West Midlands B62 9JQ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ivanhoe multi-fuel stove instruction manual Issue 1" dyddiedig Mehefin 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof gaeedig llosgi coed y JC Bordelet EVA 992 Centrale Foyer Fermé (vitrée); Stof gaeedig llosgi coed y JC Bordelet EVA 992 Murale (vitrée); a Stof gaeedig llosgi coed y JC Bordelet EVA 992 Angle (vitrée). Gweithgynhyrchir gan Groupe Seguin, Cheminees Seguin Duteriez, Zone Industrielle de Lhérat, 63310 Ffrainc.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r EVA 992, sydd â'r cyfeirnod "FIREPLACES MANUAL INSTALLATION – USE – 1 / 04 / 07 CHARACTERISTICS OF THE FIREPLACE", dyddiedig 01/04/2007.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof gaeedig llosgi coed y JC Bordelet LEA 998 centrale foyer fermé (vitrée); a stof gaeedig llosgi coed y JC Bordelet LEA 998 Murale (vitrée). Gweithgynhyrchir gan Groupe Seguin, Cheminees Seguin Duteriez, Zone Industrielle de Lhérat, 63310 Ffrainc.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r LEA 998, sydd â'r cyfeirnod "FIREPLACES MANUAL INSTALLATION – USE – 1 / 04 / 07 CHARACTERISTICS OF THE FIREPLACE", dyddiedig 01/04/2007.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Jetmaster 18f. Gweithgynhyrchir gan Jetmaster Fires Ltd., Unit 2, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "106870/18f/60f/Issue No.5" dyddiedig "June 2011".	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof y Jotul F100. Gweithgynhyrchir gan Jotul UK Ltd., Unit 1, The IO Centre, Nash Road, Park Farm, Redditch, Worcestershire, B98 7AS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "129980" dyddiedig Medi 2002 a'r addasiad ardal rheoli mwg sydd â'r cyfeirnod "UK F100 SC appendix" dyddiedig 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Jotul F162, F163, F262 a'r F263. Gweithgynhyrchir gan Jotul UK Ltd., Unit 1, The IO Centre, Nash Road, Park Farm, Redditch, Worcestershire, B98 7AS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Jotul F162/F162C/F163 Manual Version Po6" dyddiedig Ionawr 2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Jotul F162/F163/262/263 SMOKE" dyddiedig 01/01/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Jydepejsen Country 510 a 760 5kW. Gweithgynhyrchir gan Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7, Nr.Felding, DK-7500, Holstebro, Denmarc.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r defnyddiwr "Country001" sydd â'r cyfeirnod "Jydepejsen A/S - June 2011" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i stop parhaol fod wedi ei ffitio ar y rheolydd aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i 35%.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion coed y KARA KW990. Gweithgynhyrchir gan KARA Energy Systems B.V., P.O. Box 570, 7600 AN Almelo,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Maintenance and Operation Guide KARA Wood Fired Boiler Version 2012.02" dyddiedig 26/07/2012.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Plesmanweg 27, 7602 PD Almelo, Yr Iseldiroedd.		
Y KÖB Pyromat-DYN (KPM-DYN) 45, 65, 85. Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd., Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 103689-L English" dyddiedig 01/01/2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID: 103708-G English".	Boncyffion coed (hyd at 0.5m eu hyd) a thorbrennau o bren naturiol, sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Y KÖB Pyromat-ECO (KPM-ECO), modelau 35, 45, 55, 65, 75, 85. Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd., Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104646-D English" dyddiedig 01/01/2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID: 104642-B English".	Boncyffion coed (hyd at 0.5m o hyd) a thorbrennau o bren naturiol ⁽¹⁾ .
Y KÖB Pyromat-ECO (KPM-ECO), modelau 61, 81, 101, 151. Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd., Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104646-D English" dyddiedig 01/01/2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID: 104642-B English".	Boncyffion coed (hyd at 1.0m eu hyd) a thorbrennau o bren naturiol ⁽¹⁾ .
Y KÖB Pyrot (KRT) modelau 100, 150, 220, 300, 400, 540. Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd., Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104654-H English" dyddiedig 01/01/2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID: 106811-H English".	Sglodion coed neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Y KÖB Pyrtec (KPT) modelau 390, 530, 720, 950 a 1250. Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd., Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104661-F English" dyddiedig 01/01/2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID: 105174-F English".	Sglodion coed neu belenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â thynnwyr llwch amlseiclôn.	
Stof y Kooga Cleanburn. Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "KCB 04/10A" dyddiedig Ebrill 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni y KOZ550, 639kW. Gweithgynhyrchir gan Kayalioglu Kasabasi (Izmir-Istanbul Yolu Uzeri), PK23 Akhisar/Manisa, Twrci.	Llawlyfr y Green Energy Engineering Ltd. ar gyfer perchennog/gweithredwr y boeler pelenni (GEE) KOZ550, sydd â'r cyfeirnod "version 1A 2010", dyddiedig Rhagfyr 2010. Llawlyfr cynnal a chyfarwyddiadau Glosfume Ltd. ar gyfer unedau hidlo Glosfume BMF Biomass (50 i 1000kW), sydd â'r cyfeirnod "version AEE001-VER4", dyddiedig Rhagfyr 2010. Rhaid defnyddio'r offeryn gyda hidlwr gronynnau seramig Glosfume model BMF 208.	Pelenni coed o ddiamedr 6mm ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y KP12, KP22 a'r KP62. Gweithgynhyrchir gan PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, Valašské Meziříčí, 757 01, Y Weriniaeth Tsiec.	Y llawlyfr gwasanaethu sydd â'r cyfeirnod "QPP051-2" dyddiedig 25/05/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer gweithredu sydd â'r cyfeirnod "QPP049-3" dyddiedig 25/05/2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y KWB Easyfire EF2 S/GS/V 8, 12, 15, 22, 25, 30 a'r 35.	Y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "B KWB Easyfire EN, 05.2011" dyddiedig Mai 2011 a'r llawlyfr gosod	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	sydd â'r cyfeirnod "M KWB Easyfire, 05.2011" dyddiedig Mai 2011.	
Boeleri llosgi pelenni coed a sglodion coed y KWB Multifire 15, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 99 a'r 100. Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Rhaid i'r lleoedd tân gael eu gosod, cynnal a'u gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "BA-USV 0803", dyddiedig Awst 2003.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler llosgi sglodion coed a phelenni coed y KWB Multifire USV 49.5kW. Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BA Multifire 06.2010" dyddiedig Mehefin 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler y KWB Powerfire TDS 200 199kW. Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "B KWB Powerfire 200–300kW, EN, 09.2012" dyddiedig Ebrill 2013.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Y KWB TDS Powerfire 130, 240 a 300.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	cyfeirnod “BA TDS-05.2008”, dyddiedig 14 Mai 2008, gan gynnwys manyleb y tanwyddau a argymhellir.	
Y KWB TDS Powerfire 150. Gweithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod “BA TDS – 0805”, dyddiedig Awst 2005.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler Dŵr Poeth y Lin-ka H 1500 sydd wedi ei ffitio naill ai â monoseiclon (math LIN-KA 2000) neu ag amlseiclon (math LIN-KA 3x2). Gweithgynhyrchir gan LIN-KA Maskinfabrik A/S, Nylandsvej 38, DK-6940 Lem St. Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “LIN-KA H 1500 Hot Water Manual/ Ver. 2005/Rev. 1.10” dyddiedig 27/01/2010.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 8mm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Little Thurlow. Gweithgynhyrchir gan Town and Country Fires Ltd., 1 Enterprise Way, Thornton Road Industrial Estate,, Pickering, North Yorkshire, YO18 7NA.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod “issue No. 3.”, dyddiedig 30/06/2007.	Boncyffion wedi eu sychu sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ac y mae eu hyd yn 350mm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof tanwydd coed y Little Wenlock Classic SE. Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.	Y cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod “N00471AXX Rev 001 DP 081219” dyddiedig 19/12/2008.	Boncyffion coed sych wedi eu hollti ac y mae eu hyd yn 25cm ar y mwyaf a'u diamedr yn 10cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed y LogFire LF6cT. Gweithgynhrychir gan LogFire Stoves Ltd., Britannia House, Junction Street, Darwen, Lancashire, BB3 2RB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LF6cT-1" dyddiedig 18/12/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y slotiau rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 21mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Lotus H370 Petite 6.6kW insert stove. Gweithgynhrychir gan Lotus Heating Systems A/S; Agertoften 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Fireplace Insert, Lotus H370 Petite Version 1" dyddiedig 11/10/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y damper aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 a Liva 4G. Gweithgynhrychir gan Lotus Heating Systems A/S; Agertoften 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Mounting and User Instructions Lotus-Liva series Stoves Version 4" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Lotus Sola, Sola S, Sola M a Sola MST. Gweithgynhrychir gan Lotus Heating Systems A/S; Agertoften 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Mounting and User Instructions Lotus-Sola series Stoves Version 2" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Løvenholm. Gweithgynhrychir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Llawlyfr gosod a defnyddio'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "version 07/08".	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Løvenholm, y Løvenholm Traditional, yr European a'r Pedestal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd "Løvenholm Multifuel stove"	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	installation and operating manual”, sydd â'r cyfeirnod “version 06/09”.	
Stofiau'r Loxton 3. Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Ltd., Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Mendip Stoves Ltd., 2012, ver 3” dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 25% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Loxton 5, y Churchill 5 a'r Sqabox Uno. Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Ltd., Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Mendip Stoves Ltd., 2012, ver 3” dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol fel bod 'safle cau' yr aer eilaidd yn sicrhau bwlch o 2.5mm yn y ddau agoriad aer eilaidd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Loxton 6, y Loxton 8, y Churchill 6, y Churchill 8 a'r Sqabox Duo. Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Ltd, Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Mendip Stoves Ltd., 2012, ver 3” dyddiedig Gorffennaf 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y rheolydd aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i 35% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Ludlow Wood Burning Smoke Exempt Stove (Ludlow Stove SE). Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “N00529AXX REV:001” dyddiedig 13/07/2011.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gwresogydd (mewniod) ar gyfer ystafell y Marvic Multifuel Cassette. Gweithgynhrychir gan Wanders Fires & Stoves, Amtweg 4, Netterden, NL-7077 AL, Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "INK.00.7927" dyddiedig 20/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag addasiad i'r rheolydd aer eilaidd i gadw'r tyllau cyflenwi aer 3mm ar agor pan fydd y gweithredwr wedi cau'r rheolydd yn enwol.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Meg 5.0 a stof y Sirius 600 Inset. Gweithgynhrychir gan F.E. Robinson, (Hooton) Ltd., Station Works, Hooton Road, Hooton, South Wirral, CH66 7NF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual Version 1.3" dyddiedig 27/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y MEG 7.5/Sirius 750 a'r MEG 4.5/Sirius 450. Gweithgynhrychir gan Meg Stoves, F.E. Robinson (Hooton) Ltd., Station Works, Hooton Road, Hooton, South Wirral, CH66 7NF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Meg Solid Fuel Stoves Manual (107)" dyddiedig 28/01/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Mendip SE 5kW. Gweithgynhrychir gan TR Engineering Ltd., Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapelton, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700273 Iss. 2 Rev. 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Mendip SE 8kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700275 Iss. 2 Rev. 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan TR Engineering Ltd., Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapelton, Sheffield, S35 2PH.		
Stofiau amltanwydd y Merlin Midline ST-C a'r Merlin Slimline ST-D. Gweithgynhyrchir gan Merlin Stoves Ltd., Foregates, Holmer, Hereford, HR4 9RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "MerlinST-C&D_v1" dyddiedig 16/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Mescoli PB50, PB35, PB28. Gweithgynhyrchir gan MESCOLI CALDAIE S.r.l. Caldaie-Termocucine, Via del Commercio, 285 4 1058 Vignola, (MO) Yr Eidal.	Llawlyfr cyfarwyddiadau a gosod y gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "SY315EVO P,C,B-COMBIFIRE 2 PB28/35/50 BOILERS Edition 1.7", dyddiedig Ionawr 2006.	Pelenni coed sy'n bodloni ÖNORM M7 135 neu DIN plus (DIN 51731) ⁽¹⁾ .
Y Micromet MEG 7.5 (a elwir hefyd y Sirius 750); y Micromet MEG 4.5 (a elwir hefyd y Sirius 450). Gweithgynhyrchir gan Micromet, 125 Bridge St, Birkenhead, Merseyside, CH41 1BD.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Micromet Solid Fuel Stoves Manual (24)" dyddiedig 16/06/2010.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Y Milan Series 4. Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH4K Milan-V2" dyddiedig 18/11/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 25mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Milan Series 6. Gweithgynhychir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH6K Milan-V2" dyddiedig 18/11/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Monaco, model 1340605 Staub Fonderie-Franco Belge. Gweithgynhychir gan Staub Fonderie-Franco Belge, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "1303 - 1" dyddiedig 04/05/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 4mm o'r safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau y Mondo 1, Mondo 2 a'r Mondo Petite. Gweithgynhychir gan Lotus Heating Systems A/S, Agertofen 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Lotus-Mondo Series Stoves Version 1" dyddiedig 15/10/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y damperi aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Morsø-Ø4. Gweithgynhychir gan Morsø Jernstoberi A/S, DK-7900 Nykobing, Mors, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ø-Collection" dyddiedig 01/02/2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "72000400" dyddiedig 01/02/2010. Yn gymwys i unedau a weithgynhychwyd ar ôl 01/02/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Cyfres y Morsø 1400, sef modelau 1412 a 1442.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "72146800", dyddiedig 10/01/2008.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.		
Stofiau 4kW y Morsø 1416, 1418, 1446 a'r 1448. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø 1416, 1418, 1446 & 1448. Instruction for Installation and use" dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72150000.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Cyfes y Morsø 3100, sef modelau 3112 a 3142. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "72311200", dyddiedig 04/02/2008.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Cyfes y Morsø 6140, sef modelau 6140 a 6148. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "72610400", dyddiedig 04/09/2007.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Y Morsø Model 7600, gan gynnwys Model 7642, 7644 a 7648. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Cyfarwyddiadau ar gyfer gosod a defnyddio 7600, sydd â'r cyfeirnod "72762200", dyddiedig 14/07/2010. Mae'r rheolydd aer wedi ei addasu mewn modd sy'n gyfystyr â chynyddu'r safle agored lleiaf. Cyfeirier at luniadau'r Morsø 7600-137, 7600-138, 7600-139, 7600-140 a 7600-141.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Y Morsø Owl 3410, 3420 a 3440 ar gyfer llosgi coed. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "72345600", dyddiedig 01/01/2000.	Coed sych heb ei drin ac sydd wedi ei hollti, ei stacio a'i awyrsychu; neu friciau coed wedi eu hawyrsychu ⁽¹⁾ .
Stof y Morsø S10-40 5kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø S10.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Instruction for Installation and use” dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72104000.	
Stof y Morsø S10-70 5kW. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Morsø S10-70. Instruction for Installation and use” dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72103000.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau 4kW y Morsø S11-40, S11-42, S11-43 a'r S11-90. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Morsø S11. Instruction for Installation and use” dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72114200.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Morsø S81-90 4kW. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Morsø S81-90. Instruction for Installation and use” dyddiedig 30/01/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni y Multibio 49. Manufactured by Ekoefekt Inc. Semecska 187, 411 15 Trebivlice, Y Weriniaeth Tsiec.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “MB49/IM/ISSUE 001” dyddiedig 04/07/2012.	Pelenni coed neu gnewyll olewydd ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Nestor Martin C23 (7.7kW); Stof amltanwydd y Nestor Martin C33 (9.2kW); Stof amltanwydd y Nestor Martin D33 (8kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredu Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod “IN 1213 Edition B”, dyddiedig Mehefin 2010.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Nestor Martin ‘Harmony’ H13	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod “IN	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
(allbwn thermol nominal o 3.5kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	1116 Edition D", dyddiedig Ionawr 2007.	
Stof amltanwydd y Nestor Martin 'Harmony' H13 (5kW); Stof amltanwydd y Nestor Martin 'Stanford' S13 (3.5kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D5", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Nestor Martin 'Harmony' H23 (6kW) ac H33 (8kW); Stofiau amltanwydd y Nestor Martin 'Stanford' S23 (6kW) SP23 (6kW) S33 (8kW) ac SP33 (8kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D5", dyddiedig Mehefin 2010.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Nestor Martin IN13 Insert (5kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1214 Edition B", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd y Nestor Martin IT 13 (3.5kW).	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS)	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1180 Edition D1", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.	
Stof amldanwydd y Nestor Martin R23 (6kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1141 Edition B", dyddiedig Tachwedd 2006.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof amldanwydd y Nestor Martin R33 (8kW). Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Ltd., sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D", dyddiedig Ionawr 2007.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Y Newark EGTL05. Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd., Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL05 Version 1.4" dyddiedig 05/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol y gwneuthurwr i atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau rhydd-sefyll y Newbourne 40 a'r Newbourne 50. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1012/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i gadw'r brif lithren aer yn agored o isafwm o 1cm ² pan fo wedi ei chau i'r eithaf gydag	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	arwynebedd o 4cm ² i'r fewnfa aer drydyddol.	
Stof fewnosod y Newbourne 40. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1015/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 1.1cm agored a'r rheolydd aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 2cm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Newton SE 5kW. Gweithgynhyrchir gan TR Engineering Ltd., Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapelton, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700504 Iss. 2 Rev 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Newton SE 8kW. Gweithgynhyrchir gan TR Engineering Ltd., Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapelton, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700506 Iss. 3 Rev. 2" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Nordic 350. Gweithgynhyrchir gan C DE A Ingenieria Ltda, Jose Miguel Carrera 6, Colina, Santiago, 9361294, Chile.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r rhif cyfeirnod "1001" dyddiedig 20/07/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Nørreskoven MkII.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Cleanburn, Nørreskoven	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwllion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	MkII, Multifuel Stove. Installation and Operating Instructions, v01.11” dyddiedig Ionawr 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio yn y ffatri â stop i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 40%.	
Y Norvik 5. Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd., Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “EGTL05A Version 1.5” dyddiedig 12/09/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri'r Octoplus 10 a'r Octoplus 15. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod “Version 1.1” dyddiedig 19/04/2010 a'r llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod “Version 10.051” dyddiedig 10/05/2010.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr ÖkoFEN Pellematic PE08, PE12, PE16, PE20, PE25, PE32, PEK12, PEK16, PEK20, PEK25, PEK32, PES12, PES16, PES20, PES25, PES32, PESK12, PESK16, PESK20, PESK25, a'r PESK32. Gweithgynhyrchir gan ÖkoFEN Forschungs-und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod “PE/HB/001.E”, dyddiedig Chwefror 2007.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm ar y mwyaf a'u hyd yn 4cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr ÖkoFEN Pellematic PE36, PE48, PE56, PEK36, PEK48, PEK56, PES36, PES48, PES56, PESK36, PESK48 a'r PESK56. Gweithgynhrychir gan ÖkoFEN Forschungs-und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "PBV 2000 CMP 1.4 (V2.31)", dyddiedig Mawrth 2008.	Pelenni coed â'u diamedr ar y mwyaf yn 6mm â'u hyd ar y mwyaf yn 4cm ⁽¹⁾ .
Yr Olymberyl Baby Gabriel, rhif y model: HF217-SE. Gweithgynhrychir gan Henan Hi-Flame Metal Co. Ltd., Eastside, Yugang Avenue, Airport District, Zheng Zhou 451163, Henan, Tsieina.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF217-SE/UK-NI-ROI/V2.16-06-11" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed yr Optifire 800 Green a'r Infire 800 Green. Gweithgynhrychir gan Bodart & Gonay Ltd., Rue De Lambinon, 3 Harze, Gwlad Belg, 4920.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "07DH8000A" dyddiedig Tachwedd 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag "UK kit for smokeless areas OPTI IF 800".	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Ffyrnau Orchard Ovens, modelau: FVR Speciale 80, 100, 110, 110 × 160 a 120; TOP Superiore 100 a 120; GR 100, 120, 140, 120 × 160, 140 × 160, 140 × 180 a 180; OT 100, 120, 140, 120 × 160, 140 × 160, 140 × 180 a 180; y Valoriani Piccolo. Gweithgynhrychir gan Valoriani o Via Caselli alla Fornace, 213 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 25/10/2004, a'r cyfeirnodau: Cyfarwyddyd Model OOL inst.1 FVR 80 OOL inst.2 FVR100 OOL inst.3 FVR 110 OOL inst.4 FVR 120 OOL inst.5 FVR 110x160	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	OOL inst.6 TOP 100	
	OOL inst.7 TOP 120	
	OOL inst.8 GR 100 ac OT 100	
	OOL inst.9 GR 120 ac OT 120	
	OOL inst.10 GR 140 ac OT 140	
	OOL inst.11 GR 120x160 ac OT 120x160	
	OOL inst.12 GR 140x160 ac OT 140x160	
	OOL inst.13 GR 140x180 ac OT 140x180	
	OOL inst.14 GR 180 ac OT 180	
	OOL inst.15 Valoriani Piccolo	
Yr Oregon EGTL03. Gweithgynhrychir gan Elite Group Trading Ltd., Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL03 Version 1.3" dyddiedig 05/07/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr Osby Parca P500 Type 30 sy'n defnyddio llosgwr pelenni y Bioline 300. Gweithgynhrychir gan Eneritech AB, Osby Parca Division, PO Box 93, SE-283 22 Osby, Sweden. The burner is manufactured by Ecotec varmesystem AB Hedbovagen	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Osby Parca P500 Type P30 biomass O & M: Version 1" dyddiedig 18/07/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi'i ffitio â system reoli wedi'i chynllunio fel na all y boeler weithredu ar unrhyw beth ar wahân i 100% o'r Raddfa Barhaus Uchaf.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
42, PO Box 2103, S-511 02 Skene, Sweden.		
Boeler yr Osby Parca PB2 2000kW. Gweithgynhyrchir gan Enertech AB, Osby Parca Division, PO Box 93, SE-283 22 Osby, Sweden.	Y llawlyfr gweithredu a chynnal sydd â'r cyfeirnod boeler PB2 "manual PB2_ENG_Rev2_JAN2012" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler yr Osby Parca PB2 3000kW. Gweithgynhyrchir gan Enertech AB, Osby Parca Division, PO Box 93, SE-283 22 Osby, Sweden.	Y llawlyfr gweithredu a chynnal sydd â'r cyfeirnod boeler PB2 "manual PB2_ENG_Rev2_JAN2012" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed, sglodion coed, briciau coed ⁽¹⁾ .
Y Parkray Caprice 4. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP04 Rev E" dyddiedig 02/12/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP04SCK revB" dyddiedig 05/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn ardal rheoli mwg JCAP0401.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Parkray Caprice 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP05 Rev B" dyddiedig 10/12/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn ardal rheoli mwg JCAP0501.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Parkray Caprice 6.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP06 Rev B" dyddiedig 10/12/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	sydd â'r cyfeirnod "JINCAP05SCK Rev A" dyddiedig 06/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â pheccyn ardal rheoli mwg JCAP0501.	
Stof fewnosod y Parkray Chevin 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCHI05 Rev B" dyddiedig 10/10/2012. Rhaid i'r plât falfiau a amrywir gan y rheolydd aer eilaidd gynnwys chwe thwll 5mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Parkray Consort 5. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCND05 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINCND05&CNC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Parkray Consort 5 Compact. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCNC05 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINCND05&CNC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Parkray Consort 5 Slimline.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	"JINHHW05 revC" dyddiedig 22/09/2011.	
Y Parkray Consort 7. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JNCS07 revC" dyddiedig 22/09/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Parkray Consort slimline 9. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCSS09 revC" dyddiedig 14/12/2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion coed y PCE 50 500kW. Gweithgynhyrchir gan Groupe Compte, R, Zl de Vaureil, F – 63220 Arlanc, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PCE50 rev00" dyddiedig 29/01/2013.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion coed y PCE 70 700kW. Gweithgynhyrchir gan Groupe Compte, R, Zl de Vaureil, F – 63220 Arlanc, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PCE70 rev00" dyddiedig 29/01/2013.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion coed y PCE 90 900kW. Gweithgynhyrchir gan Groupe Compte, R, Zl de Vaureil, F – 63220 Arlanc, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PCE90 rev00" dyddiedig 29/01/2013.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler sglodion coed y PCE 120 1200kW. Gweithgynhyrchir gan Groupe Compte, R, Zl de Vaureil, F – 63220 Arlanc, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PCE120 rev00" dyddiedig 29/01/2013.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler y PCE 150 1500kW. Gweithgynhyrchir gan Groupe Compte, R, Zl de Vaureil, F – 63220 Arlanc, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PCE150 rev00" dyddiedig 29/01/2013.	Sglodion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Pelle 5kW, y Vidar Small 5kW a'r Vidar Medium 7.6kW. Gweithgynhyrchir gan Dik Geurts Haardkachels BV, Industrieweg Oost 11, 6662 NE Elst (Gld), Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "8900009004" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed y Pelletmaster PM15, 15kW. Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Siemensstrasse 22, 84323 Massing, yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Pelletmaster 15/25, sydd â'r cyfeirnod "HDG Pelletmaster Version V1", dyddiedig Hydref 2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Pelletstar 10, 20, 30, 45 a 60 Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Straße 22,A-1230 Wien, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "V2.2", dyddiedig Tachwedd 2007.	Pelenni coed 6 mm eu diamedr, sy'n cyfateb i ÖNORM M7135 ⁽¹⁾ .
Boeleri'r PelletTop 15 a'r PelletTop 25. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "Version 020905" dyddiedig 02/09/2005 a'r llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Version 270906" dyddiedig 27/09/2006.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Penman Heritage 100M, Mode 100M, Heritage 200M a'r Mode 200M. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Her/Mod M&W Version 1" dyddiedig Mai 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrhydd.	
Stofiau llosgi coed y Penman Heritage 100W a'r Mode 100W. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Her/Mod M&W Version 1" dyddiedig Mai 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Penman Heritage 200W a'r Mode 200W. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Her/Mod M&W Version 1" dyddiedig Mai 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrhydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof ddarfudol y Pevex 60. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1016/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y cyflenwad aer eilaidd i atal y llithren rhag cael ei chau y tu hwnt i'r safle 40% agored. Rhaid i'r cyflenwad aer trydyddol aros yn y safle 100% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Pevex Bohemia X30, X40, X40 Cube, X50 ac X60. Gweithgynhyrchir gan Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road,	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "AH/Ver3", dyddiedig Gorffennaf 2010.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.		
Offeryn amlanwydd y Pevex Bohemia X40 Inset. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1004/AH/ver2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd 0.5cm agored a 2cm agored yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Offeryn amlanwydd mewnosod y Pevex Serenity 40D. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1003/AH/ver2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y rheolyddion eilaidd a thrydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd 1.1cm agored a 2cm agored yn eu tro.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni awtomatig y PONAST KP 12S, KP 22S, KP 52S a'r KP 62S. Gweithgynhyrchir gan PONAST spol. s r. o., Na Potůčkách 163, Valašské Meziříčí, 757 01, Y Weriniaeth Tsiec.	Y llawlyfr gwasanaethu a gweithredu boeler awtomatig sydd â'r cyfeirnod "Version 1.1" dyddiedig 29/07/2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Portway 1. Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd, Trentham Lakes, Stoke on Trent, Staffordshire, ST4 4TJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod: "Solid Fuel Stoves Manual issued - 20/08/2009 (291) 2". Rhaid defnyddio'r offeryn gydag addasiad i'r llithren aer eilaidd sy'n atal ei chau	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	yhellach na 25mm o'r safle chwith.	
Y Portway 2; Y Portway 3. Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd, Trentham Lakes, Stoke on Trent, Staffordshire, ST4 4TJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod: "Solid Fuel Stoves Manual issued - 20/08/2009 (291) 2". Rhaid defnyddio'r offeryn gydag addasiad i'r llithren aer eilaidd sy'n atal ei chau yhellach na 20mm o'r safle chwith.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Portway Inset. Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd., Trentham Lakes, Stoke on Trent, Staffordshire, ST4 4TJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Solid Fuel Stoves Manual issued - 20/08/2009 (291) 2". Rhaid gwneud addasiad i'r rheolydd aer eilaidd, fel bod y safle 20mm o'r chwith yn cael ei gynnal drwy gydol yr amser y defnyddir yr offer. Yn ychwanegol, rhaid addasu'r prif reolydd aer, fel bod y gosodiad lleiaf yn caniatáu i ollyngiad aer basio trwodd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed y Potterton Commercial BBS 199 199kW pan fo amlseiclôn WVT, y MK02 wedi'i osod. Gweithgynhyrchir gan WVT - Wirtschaftliche Verbrennungs-Technik GmbH Bahnhofstrasse 55-59, D-51491 Overath-Untereschbach, Yr Almaen.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Rev 1.1" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Pyroclassic IV. Gweithgynhyrchir gan Pyroclassic Fires Ltd., PO Box	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PYROS 04" dyddiedig Awst 2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
28150, Havelock North 4157, Hawke Bay, Seland Newydd.		
Boeleri pelenni'r PZ 65 RL a'r PZ 100 RL. Gweithgynhyrchir gan Biotech Energietechnik GmbH, Furtmühlstrasse 32, A-5101 Berghheim bei Salzburg, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Assembly instruction—Instruction manual—servicing & cleaning PZ65RL/PZ100RL/PZ101RL" sydd â'r cyfeirnod "BTMoBeWe ENG" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire 2100 Millennium. Gweithgynhyrchir gan Hearth & Home Technologies, 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "250-6931B", dyddiedig 09/10/2003.	Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire Cumberland Gap. Gweithgynhyrchir gan Hearth & Home Technologies, 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "7006-186", dyddiedig 08/07/2003.	Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 43.18 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire Yosemite. Gweithgynhyrchir gan Hearth & Home Technologies, 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "7004-187", dyddiedig 04/06/2003.	Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Rais 2:1. Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais 2:1 Revision 2" dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 9106510.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Rais 700. Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais 700 Revision 0" dyddiedig 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau'r Rais Epoca, y Rais Poleo 95 a'r Rais Poleo 106. Gweithgynhrychir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Poleo 95 & Rais Poleo 106 Rais Epoca Revision 1" dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 2106510.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y RAIS Q-Tee 57, 65 a 85. Gweithgynhrychir gan Rais A/S Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual for RAIS Q-Tee Revision 1" dyddiedig 28/06/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Rais Q-Tee" dyddiedig 07/07/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 11.7mm agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Y RAIS Q-Tee Wall 57, Rais Q-Tee Wall 65 a'r Rais Q-Tee Inset. Gweithgynhrychir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual for RAIS Q-Tee Revision 2" dyddiedig 07/12/2012 a'r cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Supplementary Instructions Rais Rev.3" dyddiedig 31/01/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 11.7mm agored.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Rais Rondo 92 a'r Rais Rondo 120. Gweithgynhrychir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Rondo 92 & Rais Rondo 120 revision 2" dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 4076510.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Rais Rondo Classic a'r Rais Mino II.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Rondo & Rais Mino II revision 2" dyddiedig	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Mawrth 2008. Rhif y gydran: 5056510.	
Stofiau llosgi coed y RAIS VIVA 98, RAIS VIVA 98G, RAIS VIVA 120, RAIS VIVA 120G a'r RAIS RINA 90. Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual for RAIS Rina, RAIS Viva" dyddiedig 29/08/2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Supplementary Instructions Rais" dyddiedig 27/09/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y damper aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 8.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Redfyre Kensal 20 top gwastad (cod y cynnyrch: RF-EN20M), y Redfyre Kensal 33 top gwastad (cod y cynnyrch: RF-KEN33M ac RF-KEN33W). Gweithgynhyrchir gan Redfyre Cookers, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7JG.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "PM247 issue 1", dyddiedig Gorffennaf 2008, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM280 issue 1" dyddiedig Ionawr 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y fewnfa aer eilaidd i'w hatal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof pelenni'r Rika Como. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1226 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Y Rika Evo Aqua 9 a 15. Gweithgynhyrchir gan SHT Heiztechnik aus Salzburg GmbH, Rechtes Salzachufer 40	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "J18/HB" dyddiedig 27/02/2009.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
A-5101, Salzburg-Bergheim, Awstria.		
Stof pelenni'r Rika Memo. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1228 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Stof pelenni'r Rika Pico. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1230 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Stof pelenni'r Rika Revo. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1229 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Stof y Rika Tema 6kW. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20, AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1218 Edition 2" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof pelenni y Rika Topo. Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT - 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1227 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Riva 40 Cassette 4.9kW. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 2", dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Stofiau 4.9kW y Riva 40 rhydd-sefyll, y Riva 40 Avanti 4, y Riva 40 Avanti Midi, a'r Riva 40 Avanti Highline. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM226 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 2", dyddiedig Ionawr 2010. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Riva 45 Cassette (rhifau y modelau RV45 & RV45B). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Riva 50 Cassette (rhifau y modelau RV50 & RV50B). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "PM235 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Stofiau'r Riva 55 Cassette, y Riva 66 Cassette, a'r Riva 66 Avanti Cassette.</p> <p>Gweithgynhrychir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 2", dyddiedig Ionawr 2010.</p> <p>Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
<p>Stof 8kW y Riva 55 Avanti Midi, a stof 8kW Rydd-sefyll y Riva 66.</p> <p>Gweithgynhrychir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM226 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 2", dyddiedig Ionawr 2010.</p> <p>Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
<p>Stofiau'r Riva Plus Small (5kW), y Riva Plus Midi (6.5kW), a'r Riva Plus Medium (8kW).</p> <p>Gweithgynhrychir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM231 Issue 3" dyddiedig Mehefin 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM402 Issue 1", dyddiedig Tachwedd 2009.</p> <p>Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed rydd-sefyll y Riva Studio 1 (5kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM452 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 3", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 45% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed rydd-sefyll y Riva Studio 2 (8kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM452 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 3", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Riva Studio 1 Cassette (5kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM274 Issue 2" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 1", dyddiedig Tachwedd 2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 45% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	
Y Riva Studio 2 Cassette (8kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM274 Issue 2" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 1", dyddiedig Tachwedd 2009. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Riva Studio Cassette 500 RVS-500. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 4" dyddiedig Hydref 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM274 Issue 9" dyddiedig Awst 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â pheccyn rheoli mwg RVS500SCKIT i atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Riva Studio Duplex RVS-2DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM935 Issue 1" dyddiedig Hydref 2012 a'r llawlyfr	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM904 – Issue 1" dyddiedig Awst 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg RVS-2DSSCKIT i atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 91mm agored.	
Stof llosgi coed y Riva Studio Freestanding 500 RVFS-500. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM400 Issue 4" dyddiedig Hydref 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM452 Issue 3" dyddiedig Awst 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg RVS500SCKIT i atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Riva Vision Small (5kW) – Aml danwydd; a Riva Vision Midi (6.5kW) - Aml danwydd. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM278 Issue 2a" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM401 Issue 1", dyddiedig Ionawr 2010. Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Riva Vision Medium (8kW) – Aml danwydd. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM278 Issue 2a" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM401 Issue 1", dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored.	
Boeleri pelenni coed y Robus Black Star 10, 14, 24 a'r 45 comfort. Gweithgynhyrchir gan OPOP spol s.r.o, Zašovská 750, Valašské Meziříčí, Y Weriniaeth Tsiec.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MCS 0001RE Issue 1" dyddiedig Mai 2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Gwresogydd mewnosod ar gyfer ystafell y Rosedale Inset Smoke Control. Gweithgynhyrchir gan Town & Country Fires Ltd., 1 Enterprise Way, Thornton Road Industrial Estate, Pickering, North Yorkshire, YO18 7NA.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Issue No. 04" dyddiedig 11/01/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Rosedale SC Amlndanwydd. Gweithgynhyrchir gan Town & Country Fires Ltd., 1 Enterprise Way, Thornton Road Industrial Estate, Pickering, North Yorkshire, YO18 7NA.	"Rosedale Smoke Control Stove Installation and User Instructions Issue 1" dyddiedig 01/05/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed sy'n cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Boeler stof pelenni coed y Royal Klima 18 Idro. Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "cod. 0047700880" dyddiedig Medi 2011 a gwybodaeth atodol "Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas" cyfeirnod "004723000" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof y Salamander Hobbit SE Model 0901.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ref 0901SE" dyddiedig Mawrth 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Salamander Stoves Ltd., Cosemount Cottage, Canada Hill, East Ogwell, Newton Abbot, Devon, TQ12 6AF.	Rhaid addasu plât troi yr aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm agored. Rhaid addasu olwyn droelli'r prif aer i'w gosod fel ei bod yn cael ei chadw'n agored ar isafswm o 1 hanner tro.	
Stof llosgi coed y Saltfire Double Sided DS1. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Saltfire Double Sided DS1 Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn cadw'r prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd yn 3.5mm agored pan eu bod yn y safle llwyr gaeedig. Rhaid gweithredu system aer drydyddol o ddau dwll 7mm ar y naill ochr a'r llall i'r offeryn ac agorfa osod 4cm ² ar waelod y stof.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau y Saltfire Ecoview 5, Fireglow Eco 5, a'r Ecowarm Crystal 5. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Evoview5 Manual 1.0" dyddiedig 15/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal yr aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau y Saltfire Ecoview 12, Fireglow Eco 12, a'r Ecowarm Crystal 12. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Evoview12 Manual 1.0" dyddiedig 15/12/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal yr aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Saltfire Oslo-Eco, y Fireglow Eco 7 a'r Ecowarm Crystal 6. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ECO7operation-Revision 2A" dyddiedig 24/01/2011.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Saltfire Sturminster Inset. Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd., Station Works, Johns Road, Wareham, BH20 4BG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Saltfire Sturminster Manual 1.0" dyddiedig 04/07/2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y San Remo 4SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y San Remo 6SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 75% o'r safle caeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y San Remo 8SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cau y tu hwnt i 25% o'r safle caeedig.	
Stof amldanwydd fewnosod y San Remo SR5i. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "SR5i" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Scan Anderson 4-5. Gweithgynhyrchir gan Krog Iversen 7 Co., A/S DK-5492 Vissenbjerg, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r enw "Scan-Andersen 4-5" a'r cyfeirnod "09/05-GB", dyddiedig 15/11/2007. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y fewnfa aer eilaidd i rwystro'i chau y tu hwnt i 20mm.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Scan 58-1, Scan 58-1 Wall; Scan 58-2, Scan 58-2 Wall; Scan 58-3, Scan 58-3 Wall; Scan 58-4, Scan 58-4 Wall; Scan 58-5, Scan 58-5 Wall; Scan 58-6, Scan 58-6 Wall; Scan 58-7, Scan 58-7 High Top; Scan 58-8, Scan 58-8 High Top; Scan 58-9, Scan 58-9 High Top;	Y llawlyfr cydosod a chyfarwyddiadau ar gyfer y Scan 58 sydd â'r cyfeirnod "GB 90358500-5" dyddiedig 24/03/2011 a chyfarwyddiadau atodol cyfres y Scan 58 ar gyfer ardaloedd rheoli mwg yn y DU sydd â'r cyfeirnod "SCAN58SCA" dyddiedig 01/03/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 1/3 agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Scan 58-10, Scan 58-10 High Top. Gweithgynhyrchir gan Scan A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, Denmark.		
Gwresogydd llosgi coed mewnosod ar gyfer ystafell y Scan DSA 7-5. Gweithgynhyrchir gan Scan A/S, Glasvænget 3-9, 5492 Vissenbjerg, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Instructions for installation and use: SCAN DSA 6 & DSA 7-5" sydd â'r cyfeirnod "17.09.2010 – GB", atodiad "DSA 7-5 – UK smoke control areas" cyfeirnod "DSA 7-5 SMOKE" dyddiedig 01/01/2012, a chyfarwyddiadau gosod (gan gynnwys cyfarwyddiadau defnyddio a bwydo) cyfeirnod "Edition 05.10.2010 – GB". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y lifer rheoli aerolchi rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amltanwydd y Scandian 5MF Traditional, Scandian 5MF Modern, Scandian 8MF Traditional a'r Scandian 8MF Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Scandian MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â pheccyn rheoli mwg y gweithgynhyrchydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Scandian 5WD Traditional a'r Scandian 5WD Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Scandian MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd a metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau llosgi coed y Scandian 8WD Traditional a'r Scandian 8WD Modern. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Scandian MF&WD Version 1" dyddiedig Mehefin 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrchydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Schmid UTSK 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600kW. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "UTSK-ABC.22-AME-S-PPU", dyddiedig 25/09/2008, lle y mae 'ABC' yn cynrychioli rhif y model (h.y. 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, neu 1600).	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 ⁽¹⁾ .
Y Schmid UTSL 30, 40, 50, 65, 80, 110, 150kW. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH/8380 Eschikon, Y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "Operating Manual Wooden Chips and Pellets Plant. Lignumat UTSL" dyddiedig 23/12/2004.	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 ⁽¹⁾ .
Y Schmid UTSP 180, 240, 300kW. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "UTSK-ABC-22-AME-S-PPU", dyddiedig 25/09/2008, lle y mae 'ABC' yn cynrychioli rhif y model (h.y. 180, 240, 300).	Pelenni coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 ⁽¹⁾ .
Y Schmid UTSR 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900kW. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "UTSR-ABC-22-AME-S-PPV", dyddiedig 25/09/2008 lle y mae 'ABC' yn cynrychioli rhif y model (h.y. 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700 neu 900).	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 ⁽¹⁾ .
Y Schmid UTSR 1200.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer ffwrnais sglodion coed	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Energy Solutions, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	gyda boeler o'r math Schmid Pyrotronic Modular sydd â'r cyfeirnod "60110797.doc" dyddiedig 24/04/2012.	
Y Schmid UTSW 900.32. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Instruction manual. Wood chip furnace with boiler type Schmid Pyrotronic Modular issue 1" dyddiedig 07/01/2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PersonalTouch Version 2010 EVO10 V531\PT_2010_C3." dyddiedig 2010.	Sglodion coed a phelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Seguin Jade. Gweithgynhyrchir gan Groupe Seguin, Cheminees Seguin Duteriez, Zone Industrielle de Lhérat, 63310 Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau Jade sydd â'r cyfeirnod "WOOD STOVES MANUAL INSTALLATION – USE 1 / 1 / 2013 CHARACTERISTICS OF THE STOVE" dyddiedig 01/01/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed y Seguin Saphir. Gweithgynhyrchir gan Groupe Seguin, Cheminees Seguin Duteriez, Zone Industrielle de Lhérat, 63310 Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau Saphir sydd â'r cyfeirnod "WOOD STOVES MANUAL INSTALLATION – USE 1 / 1 / 2013 CHARACTERISTICS OF THE STOVE" dyddiedig 01/01/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm agored.	
Stofiau y Serenity 40 FS, Serenity 40 LS a'r Serenity 40 FW. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1014/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y rheolyddion aer eilaidd a thrydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd 1.1cm agored a 2cm agored yn eu tro.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau y Serenity 50FS, Serenity 50LS, Serenity 50FW, Serenity 50 Ped a'r Serenity 50 Inset. Gweithgynhyrchir gan Pevex Enterprises Ltd., Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1014/AH/ver1" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r llithren aer eilaidd fod wedi'i ffitio â stop mewnol i atal y llithren rhag cael ei chau'n llwyr ac i'w chadw'n 40% agored. Rhaid i'r rheolydd aer trydyddol fod heb llithren a fod wedi'i cynllunio gan y gweithgynhyrchydd i fod â slot agored o 2cm ac i aros yn 100% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau'r Serrano 5; y York Midi a'r Monterrey 6. Gweithgynhyrchir gan Broseley Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "09TJD" dyddiedig Ionawr 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau Amltanwydd y Serrano 5 Multi Fuel a'r Monterrey 6.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TJ09C" dyddiedig 21/12/2009.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 8mm agored.	
Stof Amlndanwydd y Serrano 7. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TJ09C" dyddiedig 21/12/2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 10mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau amlndanwydd y Sirius 490 Sigma MF, Sirius 490 Scene MF, Sirius 790 Sigma MF a'r Sirius 790 Scene MF. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Sirius MF&WD Version 1" dyddiedig Mai 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrchydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Sirius 490 Sigma WD a'r Sirius 490 Scene WD. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Sirius MF&WD Version 1" dyddiedig Mai 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Sirius 790 Sigma WD and Sirius 790 Scene WD. Gweithgynhyrchir gan Capital Fireplaces Ltd., 12-17 Henlow Trading Estate, Henlow Camp, Hitchin, SG16 6DS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Sirius MF&WD Version 1" dyddiedig Mai 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phe cyn rheoli mwg y gweithgynhyrchydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof y Sirius Traditional.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "v173	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwllion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Tianjin Focus Arts & Crafts Co, Industrial Area Gao Zhuangzi Village, Xin Zhuang Town, Jin Nan District, Tianjin, P.R. Tsieina 300350.	of 09/11/2010” dyddiedig 09/11/2010.	
Stofiau llosgi coed y Spartherm Stovo S, M, & L. Gweithgynhyrchir gan Spartherm, Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, Melle, Yr Almaen.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod “Version 07/2013” dyddiedig Gorffennaf 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 13% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Stockton 3 top gwastad (cod y cynnyrch: 7118), Stockton 4 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7101 a 7102), Stockton 5 top gwastad (cod y cynnyrch: 7127), Stockton 5 Midline (cod y cynnyrch: 7130), Stockton 6 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7100 a 7162), Stockton 6 Highline (cod y cynnyrch: 7117), a'r Stockton 7 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7120 a 7163). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod “PM227 ENG Issue 2”, dyddiedig Gorffennaf 2008, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “PM271 Issue 2” dyddiedig Ionawr 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Y Stockton 5 top gwastad (rhif y model 7119), y Stockton 5 Canopy (rhif y model 7160), a Stockton 5 Midline (rhif y model 7133). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowerton	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod “PM176 – issue 4”. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.		
Y Stockton 7 Inset Convector (codau'r cynnyrch: 7125F a 7125C). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "PM230 Issue 1", dyddiedig Mai 2008 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM281 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Stockton Milner (4.6kW) – fersiwn rheoli mwg. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM416 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM501 Issue 2", dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Stoven Mayfair SE & Stoven Kensington SE 5kW. Gweithgynhyrchir gan Ciang Stoves Ltd., South Chuangye Road, (Hanling Industrial Estate), Beiguan Section, Anyang City, Henan Provence, Tsieina 455000.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "3-4" dyddiedig 27/11/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% agored a'r aer trydyddol y tu hwnt i'r safle 1mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni'r Strebel SRP TR 90, allbwn 90kW.	Llawlyfr gosod boeler pelenni'r Strebel SRP TR 90, sydd â'r cyfeirnod "Installation	Pelenni coed 6mm eu diamedr ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Strebel Ltd., 1F Albany Park Industrial Estate, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU15 7P.	and operation instructions for special pellet-furnace version 09:2010".	
Stof llosgi coed esempt y Stretton Inset Smoke Exempt (Stretton Stove SE). Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "N00530AXX REV:001" dyddiedig 12/07/2011.	Boncyffion coed sych ⁽¹⁾ .
Y STU 195 a'r STU 975. Gweithgynhyrchir gan Hoval Ltd., Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation, Operation and Maintenance Instructions. STU wood-pellet fired hot water boiler skid assembly STUman CAA (SM)" dyddiedig Mai 2011.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Stuv 30 Compact H. Gweithgynhyrchir gan Stuv Sa, Rue Jules Borbouse 4, B-5170 Bois-de-Villers, Gwlad Belg.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SN 131766" dyddiedig Ionawr 2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "SN 131766" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffïtio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd rhwng gosodiadau 3 a 4.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Stuv 30 Compact IN a'r Stuv 30 Compact R. Gweithgynhyrchir gan Stuv Sa, Rue Jules Borbouse 4, B-5170 Bois-de-Villers, Gwlad Belg.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SN 112787" dyddiedig Ionawr 2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "112787" dyddiedig Ionawr 2013.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd rhwng gosodiadau 3 a 4.	
Y Stuv 30 Compact. Gweithgynhyrchir gan Stuv Sa, Rue Jules Borbouse 4, B-5170 Bois-de-Villers, Gwlad Belg.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SN 94770" dyddiedig Ionawr 2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "SN 94770" dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd rhwng gosodiadau 3 a 4.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Suprema, y Mamy a'r Italy Hard Top. Gweithgynhyrchir gan La Nordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095701 Rev.09" dyddiedig 13/12/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Gwresogydd aer biomas y Talbott 150-CMH (allbwn 150kW). Gweithgynhyrchir gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer pecyn gweithredu'r gwresogydd aer biomas Talbott 150-CMH a fwydir â llaw, ac sydd â'r cyfeirnod "OM-150-CMH version.1", dyddiedig Ionawr 2011.	Coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu dorbrennau sglodfwrdd ⁽¹⁾ .
Gwresogyddion aer biomas awtomatig Talbott, modelau T1.5/A, T3/A, T5/A a TM/A. Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd., ac fe'u gweithgynhyrchir	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhychyd, sydd â'r cyfeirnod "T/A JANUARY 1990".	Naddion neu flawd llif coed caled neu goed meddal ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd., Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.		
Modelau C1, C2, C3 a C4 Talbott's Biomass Energy. Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd., ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd., Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "Issue C1000/C/Range", dyddiedig Awst 1995.	Naddion sglodfwrdd, naddion coed neu sglodion coedwigaeth ⁽¹⁾ .
Gwresogyddion aer biomas Talbott modelau T75, T150, T300. Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd., ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd., Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "models T75, T150 and T300: gen/sttech", dyddiedig 01/01/1995.	Torbrennau coed, gwastraff coed, pelenni, sglodfwrdd ⁽¹⁾ .
Gwresogydd aer biomas T500 Talbott (y model ôl-losgi). Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd., ac fe'i gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd., Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "A10000", dyddiedig 01/01/1983. Rhaid i'r gylchred ôl-losgi barhau am 25 munud o leiaf, a rhaid iddi ddod yn weithredol bob tro y caiff y drws llwytho ei agor.	Torbrennau coed, gwastraff coed, pelenni, sglodfwrdd ⁽¹⁾ .
Boeleri'r Therminator II 22 a'r Therminator II 30. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "Version.:11/08/06" dyddiedig Gorffennaf 2006, y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "V8.051" dyddiedig Medi 2009 a'r cyfarwyddiadau	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	cynnal sydd â'r cyfeirnod "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	
Boeleri'r Therminator II 27 a'r Therminator II 36. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "Version.:11/08/06" dyddiedig Gorffennaf 2006, y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "V8.051" dyddiedig Medi 2009 a'r cyfarwyddiadau cynnal sydd â'r cyfeirnod "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler y Therminator II 40. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "Version.:11/08/06" dyddiedig Gorffennaf 2006, y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "V8.051" dyddiedig Medi 2009 a'r cyfarwyddiadau cynnal sydd â'r cyfeirnod "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeleri'r Therminator II 49 a'r Therminator II 60 Boiler. Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd., Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "Version.:11/08/06" dyddiedig Gorffennaf 2006, y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "V8.051" dyddiedig Medi 2009 a'r cyfarwyddiadau cynnal sydd â'r cyfeirnod "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Boncyffion coed, pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Y Thornhill T3 Small. Gweithgynhyrchir gan Thornhill Eco Design Ltd., 58-60 Wincheap, Canterbury, Kent, CT1 3RS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ED/11/05" dyddiedig Ionawr 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phlât aer sy'n atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i 17mm, neu agor y tu hwnt i 45mm.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Tiger SuperClean. Gweithgynhyrchir gan Tiger stoves, Focus Arts & Crafts Co., Industrial Area Gao Zhuangzi Village, Xin Zhuang Town, Jin Nan District, Tainjin, Gweriniaeth Pobl Tsieina 300350.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS document v.148" dyddiedig Ebrill 2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed y Trianco Greenflame 15. Gweithgynhyrchir gan T.R Engineering Ltd., Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapeltown, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Item No. 400001 Iss. 2" dyddiedig 25/06/2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y Trianco Greenflame 55, 85, 100, 125, & 199. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y cyfarwyddiadau gosod, gweithredu a gwasanaethu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: Greenflame Commercial Series" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Stof amltanwydd fewnosod y Tripp TR5i. Gweithgynhyrchir gan Heat Design Ltd., 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "TR5i" dyddiedig 02/05/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Mewnosodiadau lle tân y Turbhogor Alfa 80T a 65T, y Turbhogor Beta 80T, y Turbhogor Delta 80T a 65T, y Turbhogor Lambda 80T a 65T, y Turbhogor Sigma 80T a 65T,	Y llawlyfr cydosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "RR100920" dyddiedig 20/09/2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
y Turbhogar Omega 80T , a'r Turbhogar Tau 80T a 65T. Gweithgynhyrchir gan Rofer & Rodi UK Ltd., Unit 10, Millennium Road, Airedale Business Centre, Skipton, North Yorkshire, BD23 2TZ.	â'r cyfeirnod "UK100920" dyddiedig 20/09/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i rwystro cau agoriad y rheolydd aer yn llwyr er mwyn cadw'r agoriadau aer 3mm (30%) yn agored ar y gosodiad lleiaf.	
Boeler pelenni coed y Turkington Engineering Woodlander 28; a boeler pelenni coed yr Highland Biomass Solutions Bio-Flame 28. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Version 2.1" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y Turkington Engineering Woodlander 55, 85, 100, 125, & 199. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod, gweithredu a gwasanaethu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: Woodlander Commercial Series" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Y Twin Heat CS 150i. Gweithgynhyrchir gan TWIN HEAT A/S, Norrevangen 7, DK-9631 Gedsted, Denmarc.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "version 6.0.03.", dyddiedig 17/12/2008.	Pelenni coed y mae eu hyd yn 30mm ar y mwyaf a'u diamedr yn 6mm ar y mwyaf ac yn cydymffurfio â CEN/TS 14961:2005 ⁽¹⁾ .
Y boeleri llosgi pelenni coed a sglodion coed Math USV, modelau rhif USV-15, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100. Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "BA-USV 0803", dyddiedig Awst 2003.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Boeleri llosgi pelenni coed Math USP, modelau rhif USP-10, 15, 20, 25 a 30. Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "BA-USP 0703", dyddiedig 28/07/2003.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Uniconfort EOS 45, EOS 50, EOS 55, EOS 65, EOS 70, EOS 75, EOS 80 a'r EOS 85, sydd wedi eu ffitio ag amlseiclôn. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria, 21, 35018 San Martino di Lupari, PD, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS MANUAL: R1" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Yr Uniconfort EOS 90 sydd wedi ei ffitio ag amlseiclôn. Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria, 21, 35018 San Martino di Lupari, PD, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS MANUAL: R1" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed neu sglodion coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed y VarioWIN VA 120 12kW. Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "092947/00", dyddiedig Ionawr 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm, eu hyd yn 80% rhwng 15-30mm, a'u dwysedd yn 1.1kg/dm ³ o leiaf ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Str.20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria.	“092945/00”, dyddiedig Ionawr 2010.	
Y Vega 100 Clean Burn II. Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth Bolton, BLA 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Vega 100 Clean Burn II Installation and Operation Instructions REV: D” dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Y Vega 200 Clean Burn. Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd., Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth Bolton, BLA 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Vega 200 Clean Burn Installation and Operation Instructions REV: D” dyddiedig Ionawr 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof gatalytig llosgi coed y Vermont Castings Defiant model 1975. Gweithgynhyrchir gan Vermont Castings Group, 62 Vermont Castings Road, Bethel, Vermont, 05032, UDA.	Llawlyfr y perchennog ar osod a gweithredu, sydd â'r cyfeirnod “30005554 7/13 Rev. 10”, dyddiedig Gorffennaf 2013. Rhaid i'r offeryn gael ei weithredu â'r catalydd a bod wedi ei ffitio â system i atal y lifer rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 25mm (5 o'r gloch) agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof gatalytig llosgi coed y Vermont Castings Encore model 2040. Gweithgynhyrchir gan Vermont Castings Group, 62 Vermont Castings Road, Bethel, Vermont, 05032, UDA.	Llawlyfr y perchennog ar osod a gweithredu, sydd â'r cyfeirnod “30005552 7/13 Rev. 9”, dyddiedig Gorffennaf 2013. Rhaid i'r offeryn gael ei weithredu â'r catalydd.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ffwrn pizza awtomatig y Vesuvio 400kW. Gweithgynhyrchir gan CLM srl, Via I Maggio 35, 31043, Fontanelle (Treviso), Yr Eidal.	Llawlyfr cyfarwyddiadau y ffwrn CLM Vesuvio, sydd â'r cyfeirnod "Instruction and maintenance manual ENGLISH version Review 0.1", dyddiedig 29/11/2011.	Briciau 'CalorPan'sy'n 100% ffawydden, croestoriad siap wythongl, hyd 260-300mm, lled ac uchder 75-90mm a weithgynhyrchir o flawd llif ffawydden sych ⁽¹⁾ .
Stofiau amldanwydd y View 3 (3.8kW) a'r View 5 (4.9kW); a stof llosgi coed y View 5 (4.9kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM485 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM490 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Offeryn mewnosod y View 7 (7kW), cod y cynnyrch: VW-7NMF. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM552 - Issue 1" dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg sydd â chyfeirnod "PM490 Issue 2" dyddiedig Gorffennaf 2011. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y fewnfa aer eiladd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau llosgi coed y Vista Magnifico SE a'r Vista Perfetto SE 4.9kW. Gweithgynhyrchir gan Ciang Stoves Ltd., South Chuangye Road, (Hanling Industrial Estate), Beiguan Section, Anyang City, Henan Province, Tsieina 455000.	Llawlyfr cyfarwyddiadau Newman Fireplaces Ltd. sydd â'r cyfeirnod "1-2" dyddiedig 24/10/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored a'r aer trydyddol y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof fewnosod y Vitae 06C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "VIT06C" dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod y Vitae 11C. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "VIT11C" dyddiedig 26/07/2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau Warm 1 a 4. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "11-1a" dyddiedig Chwefror 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stofiau Warm 2 a 5. Gweithgynhyrchir gan Color Emajl d.o.o., Alaginci 87/a, HR-34000 Požega, Croatia.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "11-1b" dyddiedig Chwefror 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Westcott 5SE. Gweithgynhyrchir gan Dimplex, GDC Group Ltd, Millbrook House, Grange Drive, Hedge End Southampton, SO30 2DF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "08/51351/0 - Issue 0", dyddiedig 07/09/2010.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau'r Westfire Series One a'r Westfire Series Two. Gweithgynhrychir gan Westfire APS Tømmervej 3 DK-6800 Varde, Denmark.	Llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu'r Westfire WF One and Two Series, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1" dyddiedig 01/06/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Westfire Uniq 15, 16 a 20 (a elwir hefyd WF UNIQ 15, 16 a 20). Gweithgynhrychir gan Westfire APS Tømmervej 3 DK-6800 Varde, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sydd â'r cyfeirnod "WF15 — WF16 — WF20", dyddiedig 2007, a'r cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "01 wfuk.2207". Rhaid bod stop parhaol wedi ei gosod ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i 50mm.	Coed sych heb ei drin ⁽¹⁾ .
Yr Westfire Uniq 17, y Westfire Uniq 18, y Westfire Uniq 19, y Westfire Uniq 23; Westfire Uniq 23 side Glass a'r Westfire Uniq 23 Inset. Gweithgynhrychir gan Westfire APS, Tomrervej 3, DK-6800 Varde, Denmark.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WESTFIRE SUPPLEMENTARY INSTRUCTIONS JUNE 2010". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i rwystro cau'r llithren aer y tu hwnt i'r safle 30 mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Westfire Uniq 21, Stof pedestal yr Westfire Uniq 21 a stof crogi ar wal yr Westfire Uniq 21.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu yr Westfire WF21 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	instructions June 2011/Version 1” dyddiedig 01/06/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 60% agored.	
Stofiau'r Westfire Uniq 26, yr Westfire Uniq 27 a'r Westfire Uniq 28. Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu'r Westfire WF26, yr WF27 a'r WF28, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod “Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1”, dyddiedig 01/06/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y llithren rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle llwyr gaeedig.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof fewnosod yr Westfire Uniq 32 a Stof rydd-sefyll yr Westfire Uniq 32. Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu stofiau mewnosod yr Westfire WF23/Uniq23, WF32/Uniq 32, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod “Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1” dyddiedig 01/06/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Windhager Bio Win 90 a 120. Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod “092125/00”, dyddiedig Awst 2008.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Str. 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, Awstria.		
Yr Windhager Bio Win 100, 150, 210 a 260. Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "0916197/00", dyddiedig Mai 2008.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed yr Windhager Bio Win 350, 450 a 600 35, 45 a 60kW. Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria.	Y llawlyfr gweithredu BioWIN sydd â'r cyfeirnod "093209/02" dyddiedig Gorffennaf 2013 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod BioWIN sydd â'r cyfeirnod "093212/04" dyddiedig Gorffennaf 2013.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr Wood Energy Solutions E-Compact 55. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: E-COMPACT 55_December 2012 Issue 1" dyddiedig Rhagfyr 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed yr Wood Energy Solutions E-Compact 85, 100, & 125. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd., Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: E-COMPACT Commercial Series_85-125" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni coed yr Wood Energy Solutions E-Compact 199. Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions Ltd.,	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Manual Edition: E-COMPACT Commercial Series_199" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.8 GR 100 and OT 100 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 100cwmniWood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Ristorante 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. GR;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.9 GR 120 and OT 120 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.10 GR 140 and OT 140 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 120x160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.11 GR 120x160 and	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 120x160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	OT 120x160 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140x160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.; Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140x160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OOLinst.12 GR 140x160 and OT 140x160 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140x180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.; Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140x180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OOLinst.13 GR 140x180 and OT 140x180 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.; Ffwrn OT Valoriani Ristorante 180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OOLinst.14 GR 180 and OT 180 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 80 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.1 FVR 80 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Casa 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.2 FVR 100 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Casa 110 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.3 FVR 110 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Casa 110x160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.5 FVR 110x160 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Casa 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.4 FVR120 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Piccolo cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.15 Valoriani Piccolo v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Villa 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.6 TOP 100 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Ffwrn Valoriani Villa 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd. Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.7 TOP 120 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed yr Woodpecker 15, 25 a 45. Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Garranlea Renewables Ltd., ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Issue 6" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed sy'n cydymffurfio â CEN TS 14961 ⁽¹⁾ .
Boeleri pelenni coed y Woodpecker 50kW. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation and Operating Manual Woodpecker 50 Model Wood	Pelenni coed sy'n cydymffurfio â CEN TS 14961 (a) ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Pellet Boiler System Version 2” dyddiedig Mai 2012.	
Boeler yr Woodpecker Thermon 150. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Installation and Operating manual Issue 2” dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeler pelenni yr Woodpecker Thermon 199kW. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Issue 2.0” dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeler yr Woodpecker Thermon 200. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Installation and Operating manual Issue 2” dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeler yr Woodpecker Thermon 250. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Installation and Operating manual Issue 2” dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .
Boeler yr Woodpecker Thermon 300. Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Installation and Operating manual Issue 2” dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.		
Stof amldanwydd fewnosod yr Woodwarm stoves Firebright SE. Gweithgynhyrchir gan Metal Developments Ltd., The Workshop, Wheatcroft Farm, Cullompton, Devon, EX15 1RA.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Version INSSE" dyddiedig 01/06/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn atal y sleidblat aer eilaidd presennol, sydd i'w ganfod oddi tan yr offeryn, rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Yr Woodwarm stoves Firegem, Firewren a'r Fireblaze SE. Gweithgynhyrchir gan Metal Developments Ltd., The Workshop, Wheatcroft Farm, Cullompton, Devon, EX15 1RA.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Version FSSE" dyddiedig 01/06/2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof llosgi coed yr Woodwarm stoves Foxfire SE. Gweithgynhyrchir gan Metal Developments Ltd., The Workshop, Wheatcroft Farm, Cullompton, Devon, EX15 1RA.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "Version FFSE" dyddiedig 01/06/2013. Rhaid addasu'r offeryn er mwyn cadw'r twll gollyngiad aer eilaidd ar leiafswm o 75% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Gwresogydd WT5 yr Wood Waste Technology Ltd. Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Ltd., Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sydd â'r cyfeirnod "WT5_v2", dyddiedig 16/02/2009.	Byrddau ffibr dwysedd canolig, sglodfwrdd, torbrennau coed caled neu goed meddal ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gwresogydd yr Wood Waste Technology, modelau WT10 ac WT15. Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Ltd., Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "WT10" ac "WT15", dyddiedig 19/01/2005.	Byrddau ffibr dwysedd canolig, sglodfwrdd, torbrennau coed caled neu goed meddal ⁽¹⁾ .
Gwresogydd aer yr WTA WT Auto 200kW. Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Ltd., Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WTA Installation Operation & Maintenance Instructions WTA v1 Issue A" dyddiedig Ebrill 2011.	Sglodfwrdd, byrddau ffibr dwysedd canolig, coed meddal, coed caled. Rhaid i bob tanwydd gael ei asglodi fel bod ei faint mwyaf yn 25mm a'i fod yn cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf. Rhaid i'r blawd (blawd llif) sydd ynddynt fod yn 5% ar y mwyaf ⁽¹⁾ .
Boeleri'r WTH 150 a'r WTH 200. Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A-4952, Weng, Awstria.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd "version 91 for Large Capacity Boiler WTH 150-200", cyfeirnod "BA GK V90b 0309".	Sglodion coed neu belenni coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Xeoos 5kW Fersiynau — Natur, Style, Harmony, Pur, Classic, Elegance a Stone. Stof Xeoos 8kW Fersiynau — Basic, Pur, Classic, Elegance Stone ac Air. Gweithgynhyrchir gan Specht Modulare Ofensysteme GmbH & Co, KG i.V. Dipl — Ing.Frank Werner	Cyfarwyddiadau gweithredol a gosod y gweithgynhyrchydd, sef "Operating and Installation Instructions Xeoos 5kW/8kW Model 2008" sydd â'r cyfeirnod "Revisions — Index 01/08 Fassung Januar 2008".	Boncyffion coed sy'n cydymffurfio â DIN 51731 ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwlonion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylbau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Projektmanagement Bahnhofste.2 D 35116 Hatzfeld.		
Stofiau amltanwydd yr Yeoman CL3 (3.8kW) a'r CL5 (4.9kW); a'r Stof llosgi coed yr Yeoman CL5 (4.9kW). Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM489 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM491 Issue 1" dyddiedig 05/04/2010. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Offeryn mewnosod yr Yeoman CL 7 (7kW), cod y cynnyrch: YM-CL7NMF. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM553 - Issue 1" dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM491 Issue 2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
Stof yr Yeoman CL Milner, cod y cynnyrch: YM-CLMB. Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM559 - Issue 1" dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM491 Issue 2" dyddiedig Mehefin 2011. Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwoliion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Yr Yeoman Devon - Amlndanwydd, top gwastad, 1 drws (9kW); Yeoman Devon - Amlndanwydd, top gwastad, 2 ddrws (9kW); Yeoman Devon - Amlndanwydd, canopi isel, 1 drws (9kW); Yeoman Devon - Amlndanwydd, canopi isel, 2 ddrws (9kW); Yeoman Devon - Amlndanwydd, canopi uchel, 1 drws (9kW); a'r Yeoman Devon - Amlndanwydd, canopi uchel, 2 ddrws (9kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM184 Issue 3" dyddiedig Chwefror 2008 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM403 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored a rhaid ffitio system sy'n sicrhau bwch o 1mm ar gyfer gollyngiad aer drwy'r brif fewnfa pan fo'r olwynion troelli wedi cael eu troi i'w safleoedd cau.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
<p>Yr Yeoman Exmoor – Amlndanwydd, top gwastad (4.9kW); Yeoman Exmoor - Amlndanwydd, canopi isel (4.9kW); Yeoman Exe - Amlndanwydd, top gwastad, 1 drws (4.9kW); Yeoman Exe - Amlndanwydd, top gwastad, 2 ddrws (4.9kW); Yeoman Exe - Amlndanwydd, canopi isel, 1 drws (4.9kW); a'r Yeoman Exe - Amlndanwydd, canopi isel, 2 ddrws (4.9kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM184 Issue 3" dyddiedig Chwefror 2008 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM403 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 60% agored, a rhaid ffitio system i rwystro cau'r prif reolyddion aer yn llwyr.</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .
<p>Stofiau amlndanwydd yr York Grande SE, Serrano 7SE, Monterrey 7SE a'r Monroe 7SE.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "GB12A Version 1" dyddiedig Chwefror 2013.</p> <p>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal llithren yr</p>	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

Statws This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	
Stofiau amldanwydd yr York Midi SE, Serrano 5 SE, Monterrey 5 SE a'r Monroe 5 SE. Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd., Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "GB12A Version 1" dyddiedig Chwefror 2013. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal llithren yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed ⁽¹⁾ .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dirymu ac yn disodli gyda diwygiadau Orchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013 (O.S. 2013/561) (Cy.64).

Mae adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 ("Deddf 1993") yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar ollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg.

Caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn a wneir o dan adran 21 o Ddeddf 1993, esemptio, o ran Cymru, ddsbarthau penodedig ar lleoedd tân rhag darpariaethau adran 20, os ydynt wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r cyfryw lleoedd tân i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg.

Mae erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn yn esemptio'r lleoedd tân a restrir yn y golofn gyntaf o'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn rhag darpariaethau adran 20 o Ddeddf 1993, yn ddarostyngedig i'r amodau yn yr ail golofn a'r drydedd o'r Atodlen honno.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar wneud Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, paratowyd asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r buddiannau sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Gorchymyn hwn. Mae copi ar gael gan Lywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.